



Ford Fiesta S

EZ 07/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 143.056km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta S [DE - LimS3 1.6 Ti-VCT EU5, S, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WF0GXXGAJGCK07727	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.056km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.716km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler ST-Design
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Kühlergrill im Sport-Design
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- S
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW 16V Ti-VCT KAT
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Stoßfänger Sport-Ausführung | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl. Bordcomputer |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bordcomputer |
| • Cool & Sound-Paket 3 | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket 1 | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















31.07.2012	8566	AXL000044	02	01	0099/06700	195
M1	IAB		03950	04078	1709	-
WF0GXXGAJGCK07727	16		1433	1481	01045	-
FORD				00050		-
JAB			0139	001500	001500	
U5JAIG			00850	00760		-
SBDEAC			00850	00760		-
			85	03750	74	
FIESTA			00900	0520	005	-
FORD (D)				175/65R14 82H		
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.				175/65R14 82H		
SCHRAEGLER/INOUSINE						
715/2007*592/2008A						9
EURO5;A;FI/CI; M, N1 I				09*2001/116*0069*09		
BENZIN				16.01.2012	K	WU902782
0001	35A0	01596				
F.1/F.2:1550 U.7.2/B.2:840 B.ANANGEBETRIEB*WV.AHK LT.						
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.07.2012*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)