



Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Edition

EZ 09/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 93.699km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan 4Motion Edition [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan Edition, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH151422	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.699km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 199 PS (146 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 93.672km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 251g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fernseher im Fahrgastraum hat Wackelkontakt; Innenraumgebläsemotor hinten macht Geräusche;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckleuchten LED, rot
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Regensensor
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wärmeschutzverglasung
- Zuheizter



Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Dämmglas-Paket

• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt	• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
• Frontscheibe Dämmglas	• Funkschlüssel (4) klappbar
• Fußmatten Fahrerhaus: Velours	• Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz
• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage	• Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
• Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Rear Seat Entertainment (DVD-Player mit Deckenmonitor elektr. klappbar und 2 Kopfhörer)
• Rückfahrkamera	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt	• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch	• Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch	• Sprachverstärkung elektronisch
• Sprachverstärkung elektronisch	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Volkswagen Media Control und App-Connect	• Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
• Zuziehhilfe für Heckklappe	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)