



Mercedes-Benz 300 d RWD extralang

AVANTGARDE

EZ 04/2025 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 42.098km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 31\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                       |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>300 d RWD extralang AVANTGARDE [DE - Bs5 V 300 d EU6e, RWD extralang Avantgarde, (Facelift 2) 2024 - 2026] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>W1VVNLFZXS4511931                                                                                                              | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>42.098km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                                      | Leistung<br>237 PS (174 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.950 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                | Letzter Service<br>-                        | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6e                           | Sitze<br>8                                                                                                                            | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>04/2025                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                                       | CO2-Emissionen<br>204g/km (WLTP)            | Kraftstoffverbrauch<br>7.8l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 140                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplet
- Avantgarde
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Fahrassistenten-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getränkehalter hinten
- Handschuhfach abschließbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 250 A
- Haltegriffe im Fond
- Heckscheibe aufstellbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.

|                                                                        |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                                | • Leuchtweitenregelung                                          |
| • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage                                | • Modellpflege (2) mit Code                                     |
| • Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT                                      | • Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic             |
| • PKW-Zulassung                                                        | • PRE-SAFE-System                                               |
| • Park-Paket mit 360° Kamera                                           | • Radstand 3430 mm                                              |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e                                 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links                           |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                                 | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)        |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)                  | • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System  |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort                           | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze     |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung         | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                       |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze               | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung     |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                               | • Spiegel-Paket                                                 |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus                               | • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum                |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach              | • Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert              |
| • Touchpad (Mittelkonsole)                                             | • Umfeldleuchte in Heckklappe                                   |
| • Vlies-Batterie 92 Ah                                                 | • Vorrüstung Remote Service Plus                                |
| • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                                 | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                              |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten                                | • Außenspiegel elektr. anklappbar                               |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                    | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                                |
| • Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte                           | • Fensterheber elektr. mit Komfortschließung                    |
| • Wärmeschutzverglasung                                                | • Lastenverankerung / Verzurrösen                               |
| • Lenkrad (Leder)                                                      | • Lenkrad mit Multifunktion                                     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano                                 | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                    |
| • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX                          | • Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)       |
| • Airbag Beifahrerseite                                                | • Airbag Fahrerseite                                            |
| • Aktiver Abstands-Assistent Distronic                                 | • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)                            |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                                 | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                              |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent                    |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                       | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent                  |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent                     | • Hold-Funktion                                                 |
| • Klimaautomatik Fond (Tempmatik)                                      | • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic                           |
| • Komfortschließung                                                    | • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten                                | • Mittenairbag vorn                                             |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                                           | • Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite |
| • Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite           | • Start/Stop-Anlage Motor                                       |
| • Wegfahrsperre                                                        | • Zuheizung                                                     |
| • Heckleuchten LED                                                     | • Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus                   |
| • Antriebsart: Heckantrieb                                             | • Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)                       |
| • Servolenkung elektro-mechanisch                                      |                                                                 |



## Sonderausstattung

- |                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Anhängelast 2500 kg                                              | • Easy-Pack-Paket                                                  |
| • Energizing Komfortsteuerung                                      | • Fahrassistenz-Paket                                              |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem         | • Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive                     |
| • Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)                | • Lenkrad beheizbar                                                |
| • Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")                   | • Scheibenwaschanlage beheizt                                      |
| • Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert      | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort            |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort            | • Zul. Gesamtgewicht 3,20 t                                        |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar                            | • Metallic-Lackierung                                              |
| • Schiebetür links elektrisch                                      | • Schiebetür rechts elektrisch                                     |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas                      | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar                       |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                          | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)   |
| • Diebstahl-Warnanlage                                             | • Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent    |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent                     | • Zusatzheizung (Warmwasser)                                       |
| • Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control                        | • Winter-Paket                                                     |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos












|                                 |      |           |                           |      |          |     |
|---------------------------------|------|-----------|---------------------------|------|----------|-----|
| 04.04.2025                      | 2222 | BBY026866 | 2                         | 1    | 174/4200 | 220 |
| M1                              |      | AF        | 5370                      |      | 1928     |     |
| W1VVNLFZXS4511931               |      | 6         | 1866                      |      | 2364     |     |
| Mercedes-Benz                   |      |           |                           | 100  |          |     |
| 639/2                           |      |           | 204                       | 3200 | 3200     |     |
| KLU7L320NXX                     |      |           | 1550                      | 1650 |          |     |
| 3GJSFX38BEXX                    |      |           | 1550                      | 1650 |          |     |
|                                 |      |           | 76                        | 3150 | 69       |     |
| V-Klasse                        |      |           | 2500                      | 750  | 8        |     |
| Mercedes-Benz                   |      |           | 235/55 R17 103V           |      |          |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.         |      |           | 235/55 R17 103V           |      |          |     |
| Mehrzweckfahrzeug               |      |           |                           |      |          |     |
| 715/2007*2023/443EA             |      |           | Schwarz                   |      | 9        |     |
| EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2   |      |           | e1*2007/46*0457*41        |      |          |     |
| Diesel                          |      |           | 24.01.2025                |      | HK878266 |     |
| 0002                            | 36EA | 1950      | Selbstf.mietfzg/Mietwagen |      |          |     |
| ZU 18: max.5499*ZU 20: max.1950 |      |           | ANK lt. EGTG*S.1: max.    |      |          |     |
| S-Pl. *                         |      |           |                           |      |          |     |

[illegible][illegible][illegible]

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)