



Hyundai i40 Style

EZ 05/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 186.563km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i40 Style [AT - Kb5 1.7 CRDi EU6, Style Start/ Stop, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN KMHLE81UGGU122414	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.563km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.025km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	260 	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	390 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	500 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	230 	Heckklappe	230 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturenelemente Supervision
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn, 4 Sensoren
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaummanagement-System

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill verchromt
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Mobile Online Dienste Android Auto	• Modellpflege
• Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT	• Navigations-Paket
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM SILVER	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sicherheits-Paket	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
|-------------------------|--|

- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Metallic-Lackierung
- Style-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)