



## Ford Tourneo Courier Trend

EZ 02/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 137.958km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 14\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                   |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tourneo Courier Trend [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Trend, 2015 - 2018] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WF0LXXTACLHD59835                                                                          | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>137.958km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                  | Leistung<br>101 PS (74 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                            | Letzter Service<br>125.658km                                           | Letzter Service am<br>02/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                        | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>02/2018                                              | Farbe<br>Blau                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                   | CO2-Emissionen<br>120g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>5.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 105                                                                                     | Beifahrertür             | 115                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 210  | Kotflügel vorne rechts   | 480  |
| Türe hinten links       | 90                                                                                      | Türe hinten rechts       | 120                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 100                                                                                       |
| Motorhaube              | 250  | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 115                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehne für Fahrersitz
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckklappe verglast
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß

- |                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT  | • Nebelscheinwerfer                       |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLAZER BLUE | • Radstand 2489 mm                        |
| • Reifen-Reparaturkit                  | • Reifendruck-Kontrollsystem              |
| • Rücksitz geteilt / klappbar          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6     |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder         | • Schiebetür links                        |
| • Schiebetür rechts                    | • Seitenairbag vorn                       |
| • Seitenairbag vorn                    | • Servolenkung elektrisch                 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar     | • Sitz-Paket 7                            |
| • Sonnenblende links mit Spiegel       | • Sonnenblende rechts mit Spiegel         |
| • Starter-Paket                        | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                | • Tagfahrlicht                            |
| • Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum   | • Türgriffe außen Wagenfarbe              |
| • Verglasung getönt                    | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung   |
| • Zusatzheizung                        |                                           |



## Sonderausstattung

- |                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss                                                     | • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus                |
| • Audio-Paket 6                                                        | • Audiobedienung am Lenkrad                      |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) | • Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung |
| • Fensterheber elektrisch vorn                                         | • Frontscheibe heizbar                           |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                                    | • Parkpilotsystem hinten                         |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                      | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor    |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle                          | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum   |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle       |                                                  |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)