

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi		Typ	Q3 design quattro		Modell	2.0 TFSI EU6, design quattro, 2014 ..		
VIN	WAUZZZ8U0JR077311		Aufbau	Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Superbenzin
		Erstzulassung	05.06.2018	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	1	Leistung (kW)	132 kW
						Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1984
								HU	07/27
Batteriezustand (SoH %)	0,00 %		Ladestand (SoC %)	0,00 %		HV-Batterie (kWh)	0		Energieeffizienzklasse
									C
Gesamtfahrh. lt. Halter	54.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	55.932 km		max. km-Stand bei Übergabe	56.865 km		Raucherfahrzeug
									nein
Farbe	Gletscherweiß Metallic		Lackierung	metallic		Reimport	nein		letzter KD am
									11/24
									letzter KD (km)
									48.808 km
Scheckheft	nicht vorhanden		Scheckheft Bemerkung						
Polster	Stoff Inspiration		Polsterfarbe	schwarz-schwarz		Getriebe	Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk.
									Euro6
Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden						
									ja

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb permanent	Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremsanlage mit Rekuperationssystem	Bremsassistent	Dachreling (Aluminium)
Dynamik-Fahrwerk	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrer-Informationen-System (FIS)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket	Innenausstattung: Aluminium-Optik
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium ..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
Radstand 2603 mm	Reifen-Reparaturkit	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Scheibenwaschdüsen heizbar	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration	Start/Stop-Anlage
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Audi music interface
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket: S line Selection	Dachhimmel Stoff, schwarz
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekanten..	Einstiegsleisten mit Schriftzug
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit ..
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + ..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Innenlicht-Paket LED
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Komfort-Paket
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Navigations-Paket	Perleffekt-Lackierung
Seitenairbag hinten		

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
 - Gültig bis 06.02.2026
 - Gültig bis 56865 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	ja	ja	-	-	-
	(U) Nachlackierung -> Linke Seite: Reparierter Vorschaden (5.867,39 €)				
	Tauschaggregat -> Autohaus Ost: Allradantrieb mit Kupplung erneuert (8.299,55 €, Bei km: 50.507)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1				
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Lackzustand - Lackiervorbereitung Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Stoßfänger vorne - SmartRepair Tür vorne rechts - Instands. und lackieren (1) Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: Wss Steinschläge ohne Rissbildung. Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf. Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt und nass. zu (1): mehrfach eingedellt;	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links Erhöht	Tür vorne links Neu	Kotflügel vo.li. Neu	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Fahrzeug Aufbereitung Hinweis Sommerreifen DOT 0718 (Für Wiederverkauf erneuern) Inspektion - Fahrzeugabmeldung Inspektion - Ölservice Steinschläge im Frontbereich auslegen. Zwischensumme	
Bemerkung zum technischen Zustand: Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.	

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	
0,00 €	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/65 R16 98H	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/65 R16 98H	7,00 mm (Continental)	7,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Bemerkung		Ausstattung ER
	Kunde ist bereit die SKR abzugeben., , Keine Informationen zum Sommerrad..		kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	ja	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
	14.166,94 €			
	(U) Nachlackierung -> Linke Seite: Reparierter Vorschaden (5.867,39 €)			
	Tauschaggregat -> Autohaus Ost: Allradantrieb mit Kupplung erneuert (8.299,55 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	54.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 design quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZ8U0JR077311

Kilometerstand: 55.932 km

Erstzulassung: 05.06.2018

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - SmartRepair




Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Inspektion - Ölservice



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 design quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZ8U0JR077311

Kilometerstand: 55.932 km

Erstzulassung: 05.06.2018

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

