



Volvo V40 Momentum

EZ 12/2018 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 155.717km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 37***
 Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 Momentum [DE - Kb5 D3 EU6d-T, Momentum, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN YV1MV72V1K2553223	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.717km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.064km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außentemperaturanzeige
• Doppelendrohr Auspuffanlage	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fahrwerk dynamisch ausgelegt	• Fensterzierleisten verchromt
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
• Handbremshebel Leder	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Charcoal Anthrazit
• Innenausstattung: Jalousie im Mitteltunnel	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kopfstützen hinten umklappbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
• Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK	• Reifen-Reparaturset
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen lackiert	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)

• Seitenaufprallschutz	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links neigungsverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech
• Sitzlehnen vorn klappbar	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Textilfussmatten	• Überschlag-Schutzsystem
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Lenkrad (Leder) 3-Speichen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Rücksitzlehnen klappbar	• AUX-IN-Anschluss
• Bordcomputer	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung	• Scheinwerfer LED
• Tagfahrlicht LED	• Rußpartikelfilter
• Getriebe 6-Gang	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Servolenkung elektrisch	



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• Business-Paket
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumboden variabel	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
• Klima-Komfort-Paket	• Laderaum-Paket
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Türsicherungssystem hinten elektrisch
• Frontscheibe heizbar	• Metallic-Lackierung
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• AUX-IN-Anschluss	• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• Freisprechanlage Bluetooth	• Navigationssystem Sensus
• USB-Schnittstelle	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Keyless-Start |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Rückfahrkamera |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller rechts (Anderer Schaden): Kerbe

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)