



Seat Arona Style

EZ 03/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 82.486km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Arona Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, Style, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKJZJR128426	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.486km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	130
Dach	225		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY | • Radstand 2566 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen lackiert | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 6 Lautsprecher | • 6 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss | • Ablage-Paket |
| • Audio-Navigationssystem | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay |
| • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem | • Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Business-Paket |
| • Connectivity-Paket Plus | • Dach andersfarbig lackiert |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection) |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Heckleuchten LED | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klima-Komfort-Paket |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Leuchtweitenregelung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Reserverad als Notrad | • SEAT Media-System Plus |
| • Scheinwerfer LED | • Sprachsteuerungs-System |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)