



Renault Scenic Intens

EZ 04/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 93.219km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Intens [DE - Van5 1.2 TCe 115 Energy EU6, Intens, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00X59478469	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.219km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.313km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer		

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt			

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 3. Bremsleuchte
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• AUX-IN-Anschluss
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Family-Paket
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fensterzierleisten verchromt	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer
• Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar	• Heckleuchten LED

• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW TCE Energy KAT	• Nebelscheinwerfer
• Panorama-Frontscheibe	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem
• Touchscreen (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss	• Variomodul
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Radioempfang digital (DAB)	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Ambiente-Beleuchtung
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex)
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Schiebekonsolle vorn mitte
• Schiebekonsolle vorn mitte	



Sonderausstattung

• Relax-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Lendenwirbelstütze vorn
• Relax-Kopfstützen	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Vom 15.04.2025, 12:15
HU-Prüföff. hzG3vekr (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 2

Nächste HU fällig April 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde ausgestellt und angebracht.
(Die nächste Hauptuntersuchung ist ca. 2027 im April 2027.

DEKRA
Ihr Profingenteur
Dipl.-Ing. (FH) Olmo Weerda
Stempel: hat unterschrieben

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

BBA		Ant		FBA	
re.	li.	re.	li.	re.	li.
33,0	284	79,5	53,2	162	154
		20,5	16,8		15,5

RECHNUNGSNACHWEISE (2/6)

VIN: **V F1 RFA 00X 59478469**

Datum: **20.11.2020** Km-Stand: **44373**

Art der Arbeit: **Wartung**

Kontrolle auf Korrosion: **OK**

Stempel: **RENAULT VETAGSHANDLER 16645 Autohaus Wegner e.K. Haldensleben 45086 Glasbeck Tel. 02043 44347 Fax 44348**

Rechnungs-Nr.: **44373**

Handwritten: *Siehe Anhang*

RECHNUNGSNACHWEISE (1/6)

VIN: **V F1 RFA 00X 59478469**

Datum: **20.11.2020** Km-Stand: **44373**


Art der Arbeit: **Wartung**

Kontrolle auf Korrosion: **OK**

Stempel: **RENAULT VETAGSHANDLER 16645 Autohaus Wegner e.K. Haldensleben 45086 Glasbeck Tel. 02043 44347 Fax 44348**

Rechnungs-Nr.: **44373**

Handwritten: *Siehe Anhang*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)