



## Ford Fiesta Basis

EZ 01/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 145.496km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 63\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                           |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Fiesta Basis [DE - LimS3 1.3 EU4, 2006 - 2008] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>WF0DXXGAJD5E23062                                                  | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>145.496km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                          | Leistung<br>69 PS (51 KW)                                         | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.299 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                              | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                | Türen<br>2/3                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>01/2006                                              | Farbe<br>Blau                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                           | CO2-Emissionen<br>154g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>6.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 200  | Beifahrertür             | 150                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 115                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 135                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 155                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 175  |
| Motorhaube              | 135                                                                                     | Heckklappe               | 130                                                                                       |
| Dach                    | -                                                                                       |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;           |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;           |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;           |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;           |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Lager-/Laufgeräusche: Schleifen; |

### Sonstige technische Mängel

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Check-Control-System
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Verglasung getönt



## Sonderausstattung


# Fahrzeugfotos











|                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------|-------|------------|
| *12.01.2006                                              | #8566 | #C100001 8 |
| *M1                                                      | #AB   |            |
| *WFODYXGAJDSE23062                                       | #B    |            |
| *FORD                                                    |       |            |
| *JDS                                                     |       |            |
| *A9JA1                                                   |       |            |
| *BDBKB                                                   |       |            |
| *FIESTA                                                  |       |            |
| *FORD (D)                                                |       |            |
| *FE.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.                                 |       |            |
| *SCHRAGHECKKLIMOUSINE                                    |       |            |
| *10/220*2003/76B                                         |       |            |
| *LUKO 4                                                  |       |            |
| *BENZIN                                                  |       |            |
| *0001                                                    | #462  | #D1899     |
| *F.1/F.2:1580 U.7.2/B.2:850 B.ANHÄNGERBETRIEB*WW AHK LT. |       |            |
| *SGTG*                                                   |       |            |

TP 179132

TCM 82

Nächste im  
MAU 1810/3

**JAN 21**

TP 000136

TCM 82

Nächste im  
MAU 1810/3

**JAN 23**

TP 000136

TCM 82

Nächste im  
MAU 1810/3

**JAN 25**

TP 000136

Nächste im  
MAU 1810/3

**JAN 27**

TP 000136

Nächste im  
MAU 1810/3

**JAN 29**

**Karte zur Zulassensicherung**  
 Erlaubnis durch Fremden-  
 verkehr (Einreise) ist  
 unanwendig, falls  
 die Karte nicht  
 mitgeführt wird

**D3NAD051X**

**Landratsamt Miltenberg**  
**Zulassungsbehörde**

**Definition der Felder**

| Feld | Beschreibung                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| B    | Datum der Erstausslieferung der Fahrzeug                           |
| D.1  | Marke                                                              |
| D.2  | Typ/Varianten/Version                                              |
| D.3  | Handelsbezeichnung(Nr.)                                            |
| E    | Fahrzeug-identifizierungsnummer                                    |
| F.1  | Technisch zulässige Gesamtmasse (in t)                             |
| F.2  | Im Zulassungszustand                                               |
| F.3  | Massen (in t) in den für den Betrieb vorgesehenen Achsenstellungen |
| G    | Motorleistung                                                      |
| H    | Datum dieser Zulassung                                             |
| I    | Fahrzeugklasse                                                     |
| K    | Nummer der TÜV-Prüfung                                             |
| L    | Anzahl der Achsen                                                  |
| O.1  | Technisch zulässige Achslast (in t)                                |
| O.2  | Technisch zulässige Achslast (in t)                                |
| O.3  | Technisch zulässige Achslast (in t)                                |
| P.1  | Motorleistung (in kW) oder (in CV)                                 |
| P.2  | Motorleistung (in kW) oder (in CV)                                 |
| P.3  | Motorleistung (in kW) oder (in CV)                                 |
| Q    | Leistungsfähigkeit (in kW) oder (in CV)                            |
| R    | Art der Fahrzeug                                                   |
| S.1  | Stützpunkt einschließl. Fahrzeug                                   |
| S.2  | Stützpunkt                                                         |
| T    | Sicherheitsnachweis (in t)                                         |
| U.1  | Stützpunkt (in t)                                                  |
| U.2  | Stützpunkt (in t)                                                  |
| U.3  | Stützpunkt (in t)                                                  |

[illegible]

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)