




ŠKODA

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel		Typ Corsa D Color Edition			Modell 1.2 EU5, Color Edition, (Facelift) 20..			
	VIN W0L0SDL08D4196579		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 3	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0035/ALI	
		Erstzulassung 28.05.2013	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 51 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1229	HU 07/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 130 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 65.300 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 65.358 km		max. km-Stand bei Übergabe 65.358 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/25	Letzter KD (km) 62.000 km
	Farbe Karbonschw GraphitSchw Midnigh			Lackierung Metallic		Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 85.000 km	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Stoff		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro5		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:			
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Audiodienung am Lenkrad Bremsassistent Drehzahlmesser Elektron. Traktionskontrolle Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne Heckleuchten dunkel getönt Karosserie: 3-türig Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Motor 1,2 Ltr. - 51 kW Pedale Aluminium Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor Sondermodell Color Edition Stoßfänger Wagenfarbe Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP.. Color Edition Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) Fahrassistent-System: Geschw.-Überwachung Getriebe 5-Gang Innenraumfilter: Pollenfilter Klimaanlage Mittelkonsole Klavierlack Nebelscheinwerfer Rücksitzlehne klappbar Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Sport-Fahrwerk Verglasung getönt			
	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel schwarz hochglänzend Dach schwarz lackiert Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fensterheber elektrisch vorn Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Lenkrad (Leder) Modellpflege Nebelschlussleuchte Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Seitenscheiben hinten (dunkel getönt) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sportsitze vorn Vorteils-Paket			
Bemerkung	Sonderausstattung:			
	Kopf-Airbag-System Parkpilotsystem			
	LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen, Bicolor) Sicht-Paket			
Vorschäden	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 27.07.2026 - Gültig bis 65358 km			
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
	Vorschadenhöhe 0,00 €			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
Optischer Zustand												
				C-Säule links - Delle entfernen Felge links beschädigt Felge vorne rechts beschädigt Fondseite links - Delle entfernen Fondseite rechts - Instands. und lackieren Motorhaube - Instands. und lackieren Scheinwerfer links schleifen polieren Scheinwerfer rechts schleifen polieren Stoßfänger hinten - Lackieren Tür vorne links - nass schleifen / polieren Tür vorne links - nass schleifen / polieren Tür vorne links - SmartRepair Zwischensumme								
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Technischer Zustand												
Zwischensumme												0,00 €
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen					Felgenbeschreibung k. A.						
	Reifen vorne 215 45 R17		VL 6,00 mm (Kumho)	VR 6,00 mm (Kumho)								
	Reifen hinten 215 45 R17		HL 6,00 mm (Kumho)	HR 6,00 mm (Kumho)								
	Zweiter Reifensatz k. A.					Felgenbeschreibung k. A.						
	Reifen vorne k. A.		VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)								
	Reifen hinten k. A.		HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)								
	Bemerkung										Ausstattung ER Vollrad (0,00 mm)	
Endbetrag												
Optischer Zustand												
Technischer Zustand												
Endbetrag (Netto)												
19 % Mehrwertsteuer												
Endbetrag (Brutto)												

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 65.300 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer