



Ford Kuga Individual

EZ 04/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 201.091km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Individual [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6, Individual 4x4 Start/Stopp, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMASF19932	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.091km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 178.037km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	350 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: zwei Schlüssel vorhanden.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz

- | | |
|--|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Parkpilotsystem hinten |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Seitenairbag vorn | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Kühlergrill mit Edelstahlinsatz |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Design-Paket | • KeyFree-Paket |
| • Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) | • Winter-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • KeyFree-System | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • 9 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Rechnung Nr. 103046
zu Auftrag Nr. 302898
Seite 1 von 1

Kfz - Kennzeichen: [REDACTED]
Kfz-Typ: FORD DM2 TBM42A SV
Fahrzeugstake: WFOAKWPMAPS19932
km-Stand: 187.583 km

Kundennummer: 12272
Rechnungsdatum: 19.12.2023
Leistungsdatum: 19.12.2023

Pos.	Beschreibung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	Ventil (Stecker)	266,30	1 Stk	V	266,30
2	Ventilstecker, 4-Wege	9,17	20 Stk	V	278,10
3	Schlauch, Leckkraftstoff	65,63	1 Stk	V	65,63
4	Schlauch - Ausgleichbehälter	54,03	1 Stk	V	54,03
5	Kleinteile/Verbrauchsmaterial/Reiniger	20,00	1	V	20,00

Anlagen: 0,00 € Lohn: 275,90 € Material: 809,94 €

Es bedient Sie Paul Braun

Zahlung sofort, ohne Abzug

Sie Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Gesamtbetrag netto	0% auf	0,00 €	865,08 €
USt - Betrag (II)	7% auf	0,00 €	0,00 €
USt - Betrag (V)	19% auf	865,08 €	130,36 €
AT-Steuer (A)	19% auf	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag brutto			815,22 €

Rechnung Nr. 102969
zu Auftrag Nr. 302822 - Ausdruck 2
Seite 1 von 1

Kfz - Kennzeichen: [REDACTED]
Kfz-Typ: FORD DM2 TBM42A SV
Fahrzeugstake: WFOAKWPMAPS19932
km-Stand: 184.583 km

Kundennummer: 12272
Rechnungsdatum: 19.12.2023
Leistungsdatum: 19.12.2023

Pos.	Beschreibung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	Zahnriemenstift	167,50	1 Stk	V	167,50
2	Wasserpumpe, Motorantrieb, mechanisch	152,53	1 Stk	V	152,53
3	Kühlerflüssigkeit	75,90	1 Stk	V	75,90
4	Kühlerschutz	18,00	1 Stk	V	18,00
5	Zahnriemenstift Motorantrieb mit Wasserpumpe erneuern	9,17	50 Stk	V	54,03
6	Kleinteile/Verbrauchsmaterial/Reiniger	16,50	1	V	16,50

Anlagen: 0,00 € Lohn: 458,50 € Material: 402,03 €

Es bedient Sie Vital Kienow

Zahlung sofort, ohne Abzug

Sie Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Gesamtbetrag netto	0% auf	0,00 €	840,53 €
USt - Betrag (II)	7% auf	0,00 €	0,00 €
USt - Betrag (V)	19% auf	840,53 €	163,30 €
AT-Steuer (A)	19% auf	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag brutto			1.024,63 €

Zeichent: 01 EUROPA1 KUGA II SUV (DM/CSS) 2.0 TDCI 16V 4x4 com 132 kW / 175 PS HU-Datum: 08.2027

1. Jahrgang 2016 Motorversioncode: TEMA (Duration-TDCI 2.0 DOHC 16V) Fahrzeug Ident.-Nr. WF0AXXWPMASF19932 Schlüssel-Nr. 8566 B.J.L. Km-Stand 178037

Pos.	ATU-Nr.	Dienstleistung / Teilebezeichnung	Menge	EZ-Preis	Betrag EUR Brutto M*
1	TEXT01	1. Die Referenzdruckmessuren hinten müssen erneuert werden, das bitte mit in den Auftrag übernehmen. 2. Mit wurde vom Flasterer nach dem letzten Verkaufsaufenthalt bei Ihnen, ein Rabatt von 100 Euro beim nächsten Besuch versprochen, da nach dem ich bei Ihnen weggefahren bin, mein Unterbodenruchst angefallen war. Ich bitte dies ebenfalls zu berücksichtigen.			
2	AFK116	INSPEKTION KOMPAKT-SUV	1	309,99	309,99 1
	1E426	INNENRAUMFILTER - AUS- UND EINBAUEN	1		-00,00
	NOR038	NORAUTO 0W-30 MCC 950A TL	1		
	NOR120	NORAUTO 0W-30 MCC 950A SL	1		
	N09021	2071 DELFILTER NORAUTO (H-CP0240)	1		
	1E1760	INSPEKTIONSUMFANG	1		
	TEXT18	INSPEKTION NACH HERSTELLERVORSCHRIFT	1		
	HUB001	DELDOCHTRING	1		
	MUT043	CUK0002 95-FILTER AKTIVKOHLE MANN	1		
	1E1230	SERVICE FAHRZEUG AUSGESAUT	1	0,00	0,00 1
	OAP009	INSPEKTION: REPARATURANNAHME -			
	WAT1745	CW1 100 SUPER SCHREIBENREINIGER 250ML	1	5,99	5,99 1
	ROK1274	ROCKS ORANGE METALL BLECHER VP1	2	41,99	83,98 1
	1E1865	MONTAGE ALU NIS 11"	2	20,99	41,98 1
		Preisankündigung			-20,00
8	TY13802	Alurol (g2) Kontrollprüfung durch Prüforgansation / TÜV	1	144,99	144,99 1
		Roll Auto Partner NRW			36,98 1
9	1TU0V1	VORFÜHRUNG HAUPTUNTERSUCHUNG	1	0,00	0,00 1
10	OP0240	OP-OF-42040 DELFILTER (H055601)	2	18,49	36,98 1
Das Lehen - Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum					
				Nettobetrag	466,77
				MwSt.	61,14
				Gesamtbetrag	527,91
				VISA	527,91
				Rockgeld	0,00

Werkstat: T. Korte



Reparaturbetrieb	Auftraggeber	Kilometerzähler	Auftragsdatum	Auftragsnummer	Ablesewert	Ablesedatum
Joerg Karschewski 0171 171717 info@joergkarschewski.de Jörg Karschewski Greinerstraße 1 87448 GEMANY 863132147 info@joergkarschewski.de	Auftragsdatum: 10.09.2016 Auftragsnummer: 7814	100000 km	10.09.2016 7814	100000 km 7814	100000 km 7814	100000 km 7814
Auto Hermann GmbH 67656 GEMANY 06756465-0	Auftragsdatum: 25.04.2016 Auftragsnummer: 71292	100000 km	25.04.2016 71292	100000 km 71292	100000 km 71292	100000 km 71292
Auto Hermann GmbH 67656 GEMANY 06756465-0	Auftragsdatum: 22.08.2017 Auftragsnummer: 74877	100000 km	22.08.2017 74877	100000 km 74877	100000 km 74877	100000 km 74877
Auto Hermann GmbH 67656 GEMANY 06756465-0	Auftragsdatum: 10.08.2016 Auftragsnummer: 61014	100000 km	10.08.2016 61014	100000 km 61014	100000 km 61014	100000 km 61014

Reparaturbetrieb	Auftraggeber	Kilometerzähler	Auftragsdatum	Auftragsnummer	Ablesewert	Ablesedatum
Koegler GmbH Giessener Str. 19-21 61169 GEMANY 0603171360 service@autoschaue-koegler.de	Auftragsdatum: 29.04.2016 Auftragsnummer: 19932	10 KM	29.04.2016 19932	10 KM 19932	10 KM 19932	10 KM 19932

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Navi ohne Funktion, SD Fehler



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch, Kratzer)



Innenraum (Brandloch, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)