



BMW 318 d M Sport

EZ 11/2020 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 168.359km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d M Sport [DE - Lim4 318 d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN WBA5V380208B44700	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.359km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.456km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Macken			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	340 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ex Fahrschul Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Armauflage vorn
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Frontscheibe Akustikglas	• Fußmatten Velours
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe 6-Gang

- | | |
|---|---|
| • Getränkehalter | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • M Sport | • Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Gesetzlicher Notruf |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sport Boost Fahrmodusschalter | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptives Fahrwerk M-Technic | • Business-Paket Professional |
| • Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Metallic-Lackierung | • Parkassistent-Paket |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Sicherheitssystem Active Protection | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Variable Sportlenkung | • Spiegel-Paket |
| • BMW Live Cockpit ConnectedDrive | • Ausstattungs-Paket: Connected Professional |
| • BMW Live Cockpit Professional | • Alarmanlage |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













25.11.2020	0005	CTV001033	2	01	110	4000	226
M1	AA		4709			1827	
WBA5V380208B44700	8		1435			1560	
BMW				75			
G3L			135		2075		2075
5V38			965		1180		
IHW500K0			965		1180		
			72		3000		68
318D			1600		750		
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60	R16	96	H	M+S
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60	R16	96	H	M+S
Limousine							
715/2007*2018/1832AP							
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I							
Diesel							
0002	36AP	1995					
7.278.2: +105 b. Anhängerbetrieb *ww.AHK lt. EGTG *Bei 20							
Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich *							

Landesprüfstelle Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde
Zustimmungsbefreiung - (DIN 142)
im Auftrag

Durch Kfz abgemeldet
am 18. Juni 2026

Taedd0c

ZBI 295497560

Königliche Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zustimmungsbefreiung Teil II

Landesprüfstelle Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde
Zustimmungsbefreiung - (DIN 142)
im Auftrag

Durch Kfz abgemeldet
am 18. Juni 2026

Taedd0c

ZBI 295497560

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(verbindliche Fälschung)

BMW AG

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(verbindliche Fälschung)

BMW AG

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(verbindliche Fälschung)

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(verbindliche Fälschung)

BMW AG

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(verbindliche Fälschung)

BMW AG

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(verbindliche Fälschung)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)