



## Volkswagen Passat Comfortline BlueMotion

EZ 08/2012 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 285.545km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 48\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Passat Comfortline BlueMotion [DE - Lim4 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2014] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZ3CZDP008053                                                                                       | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>285.545km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                               | Leistung<br>140 PS (103 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                         | Letzter Service<br>276.467km                | Letzter Service am<br>12/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                                     | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2012                                        | Farbe<br>Blau                                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                | CO2-Emissionen<br>119g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer, Kerben



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 135                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 140                      | Kotflügel vorne rechts   | 190  |
| Türe hinten links       | 135                      | Türe hinten rechts       | 145                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 145                      | Seitenteil hinten rechts | 145                                                                                       |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | 140                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;               |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;               |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;               |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;               |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;               |
| Lenkung                     | Bei der Servolenkung: ohne Funktion; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

|                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                                      | • Karosserie: 4-türig                                      |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn                       | • Kopfstützen hinten (3-fach)                              |
| • Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                        |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                 | • Leuchtweitenregelung                                     |
| • Mittelarmlehne vorn                                                              | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI                              |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                                       | • Nebelschlussleuchte                                      |
| • Parkbremse elektrisch                                                            | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                  |
| • Rußpartikelfilter                                                                | • Rücksitz geteilt / klappbar                              |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                                   | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                      |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                                | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                                    | • Sitze vorn höhenverstellbar                              |
| • Sitze: Komfortsitze vorn                                                         | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                   |
| • Start/Stop-Anlage                                                                | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                        |
| • Stoßfänger lackiert                                                              | • Tagfahrlicht                                             |
| • Taschenhaken im Gepäckraum                                                       | • Türgriffe außen Wagenfarbe                               |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                                    | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                     |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                     | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                        |
| • Zentralverriegelung                                                              | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                        |
| • Antennen-Diversity                                                               | • Multimediabuchse AUX-IN                                  |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                       | • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links                 |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                                            | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)               |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                                  | • Leseleuchten vorn und hinten                             |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)              |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                                     | • Chromeinfassung Lichtschalter                            |
| • Seitenschutzleisten Chrom                                                        | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                             |
| • Auto-Hold-Funktion                                                               | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent               |
| • Sitze: Komfortsitz vorn links                                                    | • Sitze: Komfortsitz vorn rechts                           |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung                                            | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE                      |



## Sonderausstattung

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                    |
| • Metallic-Lackierung                     | • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) |
| • Raucher-Paket                           | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)               |
| • Winter-Paket                            | • Scheibenwaschdüsen heizbar                         |
| • Sitzheizung vorn                        |                                                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos
























15.08.12 0603 AY1001384 2 01 103 74200 1219  
 M1 4AA 4769-4881 1820  
 WVZZZ3CZDP008053 1 1455-1490 1532  
 VOLKSWAGEN, VW  
 3C  
 AACFFBX0  
 FM6FM62Q025STP07NQSNNR2G  
 PASSAT  
 VOLKSWAGEN-VW  
 Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.  
 Limousine  
 715/2007\*566/2011F  
 EURO5: F: P1/C1: M, N1 I  
 Diesel  
 0002 35F0 1968  
 F.1/F.2+25 u. 7.2/7.2+70 b. Anhängerbetrieb: 0.1: 2000 b  
 is 8% Steig. \*zul. Ges.-Gew. d. Zuges max. 3925kg \*Fz. ist mit  
 werkseitig montierter AHK m. spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. f.  
 .Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 3. Aend. VO. z.  
 STVO \*Stufe PM 5 ab Tag Ernt. zul. \*zul. Ges.-Gew. d. Zuges a  
 n 8% Steig. max. 4125kg \*vw. AHK 1L EGTG\*

Maßstab für weitere andere zugelassene Eintragungen

**DEKRA**  
 nächste Aug. 20 22  
 nächste Juli 20 24  
 nächste Mai 20 26

**75be6ed**  
 Auker Betrieb  
 geteilt  
**TFWE8491**

**Kreis Coesfeld**  
 Der Landrat  
 Kfz-Zulassung  
 Im Auftrag

**Arbeitsanleitung:**  
 Der Antragsteller muss die folgenden Angaben machen und die Angaben mit dem ausstellenden Zulassungsamt bestätigen. Die Angaben müssen mit dem ausstellenden Zulassungsamt übereinstimmen. Die Angaben müssen mit dem ausstellenden Zulassungsamt übereinstimmen. Die Angaben müssen mit dem ausstellenden Zulassungsamt übereinstimmen.

**DEKRA**  
 nächste Aug. 20 22  
 nächste Juli 20 24  
 nächste Mai 20 26

**75be6ed**  
 Auker Betrieb  
 geteilt  
**TFWE8491**

**Kreis Coesfeld**  
 Der Landrat  
 Kfz-Zulassung  
 Im Auftrag

**Arbeitsanleitung:**  
 Der Antragsteller muss die folgenden Angaben machen und die Angaben mit dem ausstellenden Zulassungsamt bestätigen. Die Angaben müssen mit dem ausstellenden Zulassungsamt übereinstimmen. Die Angaben müssen mit dem ausstellenden Zulassungsamt übereinstimmen. Die Angaben müssen mit dem ausstellenden Zulassungsamt übereinstimmen.

**Hauptuntersuchung § 29 StVZO**  
 (7) Ergebnisse:  
 (a) Nachweise HU  
 (b) Nachweise HU  
 (c) Nachweise HU

**Ergebnisse:**  
 (a) Nachweise HU  
 (b) Nachweise HU  
 (c) Nachweise HU

**Ergebnisse:**  
 (a) Nachweise HU  
 (b) Nachweise HU  
 (c) Nachweise HU

**Ergebnisse:**  
 (a) Nachweise HU  
 (b) Nachweise HU  
 (c) Nachweise HU

**Fahrzeugdatenträger**

1. 36235X  
 2. 36235X  
 3. 36235X  
 4. 36235X

**Ergebnisse:**  
 (a) Nachweise HU  
 (b) Nachweise HU  
 (c) Nachweise HU

**Ergebnisse:**  
 (a) Nachweise HU  
 (b) Nachweise HU  
 (c) Nachweise HU





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)





Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)





Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)





Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)





Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Dach (Kratzer)





Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)





Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)