



Audi Q7

EZ 05/2012 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 205.568km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q7 [DE - SUV5 3.0 TFSI EU5, quattro, (Facelift) 2010 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ4L4CD037584	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.568km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 254g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 10.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Hinterachse und Vorderachse muss laut Einlieferer instandgesetzt werden.

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; , Innenraum - Chemische Reinigung, Inspektion - Ölwechsel, Inspektion - HU/AU, Licht vorne rechts - Erneuern, Licht vorne links - Erneuern, Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Instands.

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kontrast-Lackierung
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW V6 24V TFSI
- Radstand 3002 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|---|------------------------------|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzheizung vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (2 Sitzplätze) | • Ablage-Paket |
| • Ablage-Paket inkl. Klapptische | • Audi music interface |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Doppelverglasung / Akustikglas |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fahrwerk S-line (adaptive air suspension) | • Gepäckraumabdeckung (faltbar) |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • Licht-Paket |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sender für Garagentoröffner (integriert) |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sonderlackierung Tiefschwarz | • Sound-System BOSE |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt inkl. Doppelverglasung | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















14.05.2012	0588	AMI000791	02	02	0245/05500	245
MIG	AC		05089-05217		2000--	
WAUZZZ4L4CD037584	7		1697-1772		002345--	
AUDI			-	00130	-	
4L			0249	003095	003095	
KCJTBO1			01470	01780	-	
QA8C8021R4L217MGEM0S7FL			01470	01780	-	
			075	03750	074	
AUDI Q7			03200	0750	007	-
AUDI			255/55 R18 109Y			
GELÄNDEFZ.FERS.BEF.			255/55 R18 109Y			
KOMBILIMOUSINE			-			
715/2007*692/2008F					9	
EUROS/F;PI/CI;M, N1 I			e1*2001/116*0350*15			
BENZIN			19.04.2011	KW	FE731071	
0001	35F0	02995	-			
F.1/F.2.+100 U. 7.2/8.2.+120 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES- GEW.D.ZUGES MAX. 6395KG*FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER A HK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100KM/ H.GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHKLT.EGTG*DATU M ZUR EMISSIONSKLASSE; 14.05.2012*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)