



Dacia Sandero Ambiance

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 150.690km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Ambiance [DE - LimS5 1.4 MPI EU4, Ambiance, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1BSDAEH41032715	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.690km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.016km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	940 
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schutzzierleisten seitlich
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Elektro-Paket | • Klang & Klima-Paket |
| • Raucher-Paket | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio-CD 2 x 15 Watt |
| • Klimaanlage | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	27.03.09	8212	AAK000386	2	01	55	/5500	163
2	M1	AB		3	4020			1746
4	UU1B8DAEH41032715	0		5	1534			1111-1165
6	DACIA			7		75		
8	SD			9	165	1536		1936
10	BSDAE			11	830	880		
12	BSDAEH			13	830	880		
14	-			15	83	4125		73
16	SANDERO			17	1100	555	5	
18	DACIA (RO)			19	185/65 R15 (88)T			
20	Fz.2.Pers.bef.b. 8 Spl.			21	185/65 R15 (88)T			
22	Schräghecklimousine			23	-			
24	70/220*2003/76B/EG			25			3/-	
26	EURO 4			27	e2*2001/116*0314*24			
28	Benzin			29	19.12.08	K	DQ1916	
30	0001	0462	1390	31				
32	zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2300kg*			33				

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96


97

98

99

100

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)