



Smart fortwo electric drive

EZ 10/2013 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 65.756km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo electric drive [DE - LimS2 electric drive, sale & care, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4513901K740692	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.756km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *
145 km	17,6 kWh	1,0 h	6,0 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• AUX-IN-Anschluss	• Außenspiegel schwarz
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten seitlich Weiß
• Bodypanel Plus-Paket	• Design- und Ausstattungslinie Standard
• Elektromotor 55 kW (cont. 35 kW)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrzeug mit HV-Leasing-Batterie
• Fensterheber elektrisch vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 2-türig	• Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
• Kühlermaske Silber	• Lenkrad (Leder)
• Modellpflege	• Modellpflege Innenraum
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
• Tridion-Sicherheitszelle Silber (Farbcode EB2U)	• USB-Anschluss
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre	• Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
• Original Fahrzeug Farbe: EV-GREEN	



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul) | • Audio-Navigationssystem Multimedia |
| • Ausstattungs-Paket: electric drive design package | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO) | • Getränkehalter vorn |
| • Handschuhfach abschließbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Reifen-Reparaturkit (Kompressor) | • Schnellladevorrichtung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)