



Ford Custom 340 L1 Trend

EZ 10/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 146.825km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 340 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d-T, 340 L1 Trend (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1KT32313	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.825km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.465km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	1400 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Kurvenlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Generator 240 A

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Haltegriff B-Säule	• Haltegriffe vorn
• Handschuhfach abschließbar	• Heckflügeltüren mit Verglasung
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserievariante: Normaldach	• Kühlergrill schwarz
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radstand 2933 mm	• Radvollabdeckungen
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Scheinwerfer H4	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schmutzfänger vorn	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger teillackiert	• Tagfahrlicht LED
• Trend	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Wegfahrsperr	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
• Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• FordPass Connect inkl. eCall	• Ford SYNC 3
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	• Lenkrad (Leder)
• Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
• Sicht-Paket 1	• Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff
• Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitzlehnen neigungsverstellbar	• Spannungswandler 230V (Steckdose)
• Steckdose 230V / 150 Watt	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Verzurrösen (8)	• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Frontscheibe heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitze mit Armlehnen

- Verglasung stark getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)