



Seat Altea Reference Comfort

EZ 04/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 131.041km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Reference Comfort [DE - Van5 1.4 TSI EU4, Reference Comfort, 2007 - 2009]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZ8R048484	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.041km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben		

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Radiovorbereitung
- Reserverad als Notrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt

- Rücksitz klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Traction-Control-System (TCS)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS LUNA
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.04.2009	M	7593	00000000	02	01	02/05/00	194
M1	AF			04282		1768	
VSSZEE5PZ8R018484				1546		01439	
SEAT				00075			
				158	001959	1959	
				01008	00087		
				01008	00087		
				079	03780		
ALTEA				01300	0710	5	
SEAT (E)				205/55 R16 91V			
E2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.				205/55 R16 91V			
MEHRZWECKFAHRZEUG							
70/220/EEC*2003/76B/ SC				GRAU		7	
EURO 4				49*2001/116*0050*21			
BENZIN				20.12.2007		VE025089	
0001	M	0462	M	01390			
*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES.MAX.3259KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLA							
SE: 24.04.2009*							

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig
Anforderungen sind der Zustand
Fahrzeugabnahme geländer
bei Veränderung der Fahr-
Zeichnung der Zulassung
Empfangsberechtigung muss
ständig erhalten und ist von
wichtig.

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig
Anforderungen sind der Zustand
Fahrzeugabnahme geländer
bei Veränderung der Fahr-
Zeichnung der Zulassung
Empfangsberechtigung muss
ständig erhalten und ist von
wichtig.

Außerbetriebsetzung am 14.07.2026

Handwritten notes: *APR 2018*, *Mai 2016*, *Mai 2018*, *Mai 2020*, *Jan 2022*, *Jan 26*


Landratsamt Mühldorf am Inn
84478 Waldkraiburg

An

Landratsamt Mühldorf am Inn

[illegible]

4.	Number of Axles (Horse)	2/4	26.	Year of build	2001	30.	Top speed km/h	
5.	Forward axle		27.	1st gear 1st ratio	4.200	31.	Final drive ratio	
6.	Wheel base		28.	2nd gear 1st ratio	2.800	32.	1st gear 2nd ratio	
7.	Axle on track Axis 1 Axle 2	1020 / 1020 mm ± 1000 / 1020 mm	29.	3rd gear 1st ratio	2.000	33.	2nd gear 2nd ratio	
8.	Length	4100 mm		4th gear 1st ratio	1.500	34.	3rd gear 2nd ratio	
9.	Width	1700 mm		5th gear 1st ratio	1.100	35.	4th gear 2nd ratio	
10.	Height	1500 mm		6th gear 1st ratio	0.800	36.	5th gear 2nd ratio	
11.	Power output/kW	700 kW		7th gear 1st ratio	0.600	37.	6th gear 2nd ratio	
12.	Mass of the vehicle with maximum in running order	7000 kg						
13.	Technically permissible maximum trailer mass	1000 kg						
14.	Declaration of this mass among the axle							
14.1	Front axle 1 / axle 2	1000 kg / 0 kg						
14.2	Technically permissible mass on each axle 1 / axle 2	1000 kg / 0 kg						
15.	Maximum permissible axle load	70 kg						
16.	Maximum mass of vehicle loaded / unloaded	1000 kg / 710 kg						
17.	Maximum mass of construction	2000 kg						
18.	Maximum vertical force in the coupling pin for a trailer	70 kg						
19.	Engine description	Waterpump 60						
20.	Engine type as marked on the engine	600						
21.	Working principle	positive displacement						
22.	Direct Injection: yes / no	yes						
23.	Number and arrangement of cylinders	4 in line						
24.	Cylinder	1200 mm						
25.	Valve	petrol						
26.	Maximum net power	60 kW ± 5000 RPM						
27.	Clutch (Type)	mechanical						
28.	Gearbox (Type)	manual gear						
29.	Year of build							
30.	Top speed km/h							
31.	Final drive ratio							
32.	1st gear 2nd ratio							
33.	2nd gear 2nd ratio							
34.	3rd gear 2nd ratio							
35.	4th gear 2nd ratio							
36.	5th gear 2nd ratio							
37.	6th gear 2nd ratio							
38.	7th gear 2nd ratio							
39.	8th gear 2nd ratio							
40.	9th gear 2nd ratio							
41.	10th gear 2nd ratio							
42.	11th gear 2nd ratio							
43.	12th gear 2nd ratio							
44.	13th gear 2nd ratio							
45.	14th gear 2nd ratio							
46.	15th gear 2nd ratio							
47.	16th gear 2nd ratio							
48.	17th gear 2nd ratio							
49.	18th gear 2nd ratio							
50.	19th gear 2nd ratio							
51.	20th gear 2nd ratio							
52.	21st gear 2nd ratio							
53.	22nd gear 2nd ratio							
54.	23rd gear 2nd ratio							
55.	24th gear 2nd ratio							
56.	25th gear 2nd ratio							
57.	26th gear 2nd ratio							
58.	27th gear 2nd ratio							
59.	28th gear 2nd ratio							
60.	29th gear 2nd ratio							
61.	30th gear 2nd ratio							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)