



Land Rover Discovery Sport HSE Luxury

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 205.377km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery Sport HSE Luxury [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, HSE Luxury Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALCA2BN1GH587800	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.836km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 171g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(2 mm)

Kratzer,
Kerben

Vorne rechts



(2 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	1000 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	800 
Motorhaube	200 	Heckklappe	190 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Displays Kopfstütze nicht überprüfbar.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Felgenschlösser
• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger	• Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung
• Getränkehalter hinten	• Innenausstattung: Aluminium
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kopfstütze hinten mitte	• Kühlergrill Atlas Finish
• Ladekantenschutz (Atlas Silber)	• Laderaumabdeckung
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Luftdüsen im Fond
• Lufteinlassblende Atlas Finish	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT	• Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2741 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schriftzug in Silber (Atlas)
• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Atlas Finish	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

• Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)	• Stoßfänger, Komponenten Atlas Finish
• Teppich-Fußmatten Premium	• Terrain-Response-System
• Türgriffe außen mit Silber-Finish	• Uni-Lackierung
• Unterfahrschutz (silber hell)	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Rücksitze geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Windsor	• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
• Infotainment mit Touchscreen	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)	• USB-Anschluss in Mittelkonsole
• USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel	• Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Keyless-Entry	• Klimaanlage im Fond
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Surround-Kamerasystem
• Traktionskontrolle	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht LED
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Servolenkung elektrisch	



Sonderausstattung

• InControl Plus-Paket	• Subwoofer
• TV-Tuner, analog und digital	• Unterhaltungs-Paket Premium
• Frontscheibe heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium	• Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 16 Lautsprecher, Subwoofer)
• Multifunktions-Touchscreen Dual View	• Multimediasystem im Fond
• USB-Anschluss in Instrumententafel	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht
• Winter-Komfort-Paket	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)