



Mercedes-Benz A 180 d

EZ 12/2018 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 141.264km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 d [DE - LimS5 A 180 d EU6d-T, AMG Line, 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1770031V015859	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.264km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	80	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Bodentruppen verformt und gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|--|---|
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Styling-Paket (AMG / Exterieur) | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • USB-Anschluss im Fond |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Digitales Instrumenten-Display | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten AMG |
| • Leder-Paket | • Media-Display |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Navigation Basis-Paket | • Navigation Premium-Paket |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone integriert | • Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance) | • Sportsitze vorn |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Start-Paket | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Vorrüstung Digitales Radio | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.12.18	1313	HPS000162	2	01	85	4000	302
M1	AC		4438			1756	
WDD1770031V015859	6		1455			1445	
Mercedes-Benz					80		
F2A			127		1935		1935
X203T2			1064		921		
EZAA153B			1064		921		
			77		3000		70
A 180 d			1400		720		5
DAIMLER (D)			225/45 R18 091W				
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp1.			225/45 R18 091W				
Kombi11mousse			GRAD		7/-		
715/2007*2017/1347AG			e1*2007/46*1629*03				
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M. N1			17.08.18		KN	FC336761	
Diese1							
0002	36AG	1461					
F.1/F.2;+75 b.Ann.Betr.*7.2/8.2;+79 b.Ann.Betr.*0.1:18							
00 bis 8% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei							
werksseitig montiert.AHK u.BSP m.spez.fahrdyn.Stab1.5							
yst.f.Ann.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn							
V0.z.StVO ausgestattet*							

DEKRA

19.12.2018

1313

HPS000162

2

01

85

4000

302

4438

1756

1455

1445

80

127

1935

1064

921

1064

921

77

3000

70

1400

720

5

225/45 R18 091W

225/45 R18 091W

GRAD

7/-

e1*2007/46*1629*03

17.08.18

KN

FC336761

0002

36AG

1461

F.1/F.2;+75 b.Ann.Betr.*7.2/8.2;+79 b.Ann.Betr.*0.1:18

00 bis 8% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei

werksseitig montiert.AHK u.BSP m.spez.fahrdyn.Stab1.5

yst.f.Ann.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn

V0.z.StVO ausgestattet*

DEKRA

19.12.2018

1313

HPS000162

2

01

85

4000

302

4438

1756

1455

1445

80

127

1935

1064

921

1064

921

77

3000

70

1400

720

5

225/45 R18 091W

225/45 R18 091W

GRAD

7/-

e1*2007/46*1629*03

17.08.18

KN

FC336761

0002

36AG

1461

F.1/F.2;+75 b.Ann.Betr.*7.2/8.2;+79 b.Ann.Betr.*0.1:18

00 bis 8% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei

werksseitig montiert.AHK u.BSP m.spez.fahrdyn.Stab1.5

yst.f.Ann.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn

V0.z.StVO ausgestattet*

19.12.2018

1313

HPS000162

2

01

85

4000

302

4438

1756

1455

1445

80

127

1935

1064

921

1064

921

77

3000

70

1400

720

5

225/45 R18 091W

225/45 R18 091W

GRAD

7/-

e1*2007/46*1629*03

17.08.18

KN

FC336761

0002

36AG

1461

F.1/F.2;+75 b.Ann.Betr.*7.2/8.2;+79 b.Ann.Betr.*0.1:18

00 bis 8% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei

werksseitig montiert.AHK u.BSP m.spez.fahrdyn.Stab1.5

yst.f.Ann.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn

V0.z.StVO ausgestattet*

19.12.2018

1313

HPS000162

2

01

85

4000

302

4438

1756

1455

1445

80

127

1935

1064

921

1064

921

77

3000

70

1400

720

5

225/45 R18 091W

225/45 R18 091W

GRAD

7/-

e1*2007/46*1629*03

17.08.18

KN

FC336761

0002

36AG

1461

F.1/F.2;+75 b.Ann.Betr.*7.2/8.2;+79 b.Ann.Betr.*0.1:18

00 bis 8% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei

werksseitig montiert.AHK u.BSP m.spez.fahrdyn.Stab1.5

yst.f.Ann.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn

V0.z.StVO ausgestattet*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)