

Audi

AUDIA3 LIMOUSINE (8YM)(03.2024->) TFSI 110 KW S LINE MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TFSI ACT) 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZGY5TA010497




Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	18/12/2025	26452 km
Farbe	Jahr	Polster
MythosSchwarz Metallic	2025	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Limousine	128	1498
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
7	Vorderradantrieb (FWD)	110 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
  			
002	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Kratzer	Lackieren
 			
003	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten ¹	Zu wenig	Ausführen

			
004	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
	 		
005	Tür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
	 		
006	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
	 		
007	Motorhaube / Vorne	Kratzer	Lackieren
	   		
008	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
	 		
009	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Polieren
			

010

Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



¹ Abkleben, Logo ist beleuchtet

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer




Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Zu wenig




Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle