



Skoda Octavia Sportline

EZ 02/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 92.854km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Sportline [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, Sportline, 2021 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ8NX1PY057504	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.854km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.026km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Reifenschäden: 2x Reifen einseitig abgefahren,

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	• Heckscheibenwischer
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Knieairbag Fahrerseite
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill schwarz	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Licht- und Regensensor
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nebelscheinwerfer LED	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY	• Parkbremse elektronisch
• Phonebox	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag vorn	• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Thermoflux
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Textilfussmatten
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go	



Sonderausstattung

• Akustikglas Türscheiben vorn	• Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-Paket: Traveller
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)

• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe heizbar
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Head-up-Display
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Infotainment-Paket Business Columbus
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Komfort-Paket Plus	• Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
• Metallic-Lackierung	• Mobile Online Dienste
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Phonebox
• Progressivlenkung	• Schlaf-Kopfstützen
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzheizung hinten
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2. Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle, Lackschaden)