CarOnSale

Ford Transit

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



07/2023	50.381km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0EXXTTREPD14426	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 50.381km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.688km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 225g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne Fahrersitz
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Verzurrösen (10)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,90 t
- Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Anhängersteckdose 13-polig
- Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Express-Line-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio-Navigationssystem
- Außenleuchten hinten oben LED
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Technologie-Paket 13
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay
- Außenspiegel Totwinkel-Assistent
- Batterieüberwachung programmierbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Klimaanlage
- Laderaumleuchte LED
- Parksensoren seitlich
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0EXXTTREPD14426

CarOnSale


TRANSIT
CarOnSale











20.0°
AUTO



09:57
Zieleingabe
20.0°
AUTO












Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Inspektion
Datum 31.03.2025
Kilometerstand 40 688
Ausdruck auf offene Service Aktionen
Offene Service Aktionen abgearbeitet
Unterschrift
Vertragspartner
Datum
Kilometerstand
Rechnungsnummer
Unterschrift
Händlerstempel








18.07.2023 B566 BNG10714
N1 BB
WF0EXXTTREPD14426 5
FORD
FCD
BKFB1ACX
L3WTASAAAA3BAB
TRANSIT
FORD (D)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;ARFPUC1;N1 III, N2
Diesel
0002 36AR 1995
*WW AHK LT EGTG*TECHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBINATION 5140
O.1 2350 - 2550
5531 2059
2499 2095
112
225 2940 2940
1625 1575
1625 1575
80 2625 72
2550 750 3
215/65 R15C 104T
215/65 R15C 104T
e1*2007/46*1100*23
16.12.2022 K GX173558



DEKRA
Landratsamt Landshut
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)