



Opel Antara Cosmo 4x4

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 115.910km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Cosmo 4x4 [AT - SUV5 2.0 CDTI EU6, Cosmo 4x4, (Facelift) 2016 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LLJ6E33GB517354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.910km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.120km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Cosmo-Paket
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik

• Komfortsitze vorn	• Kopf-Airbag-System
• Laderaumabdeckung	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI	• Nebelscheinwerfer
• Niveauregulierung automatisch	• Parkpilotsystem
• Radstand 2707 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Mondial	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn links	• Sitzheizung vorn rechts
• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• Sitzverstellung vorn links (8-fach)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht	• Unterfahrschutz
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Xenon-Scheinwerfer	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect)	• Bordcomputer
• Gepäckraumbodenmatte zusätzlich	• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
• Textilfussmatten	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- ☐ W- ☐

Gefahrschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autoservice Partner
Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 31.05.21 km 80.653

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefahrschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autoservice Partner
Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 3.7.23 km 91120

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefahrschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autoservice Partner
Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- ☐ W- ☐

Gefahrschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autoservice Partner
Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 31.05.21 km 80.653

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefahrschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autoservice Partner
Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 3.7.23 km 91120

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefahrschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autoservice Partner
Stempel und Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)