



Mercedes-Benz S 350 d 4Matic L

EZ 06/2021 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 185.498km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung S 350 d 4Matic L [DE - Lim4 S 350 d EU6d-T, 4Matic lang, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN W1K2221211A532059	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.498km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kerben		Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	300 	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Mercedes me Connect Dienste eingeschränkt

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Büروفunktion im Fahrzeug
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Online

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Memory-Paket
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege mit Code
• Motor 2,9 Ltr. - 210 kW CDI KAT	• Multibeam LED
• PRE-SAFE-System Impuls Seite	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Smartphone integriert
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Zeituhr (Analog)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

• Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt	• Air-Balance-Paket
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
• Ascher anstelle Ablagefach	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Diebstahlschutz-Paket	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Energizing Komfortsteuerung	• Fahrassistent-Paket
• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	• Getränkehalter vorn (doppelt)
• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	• Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
• Metallic-Lackierung	• Multifunktions-Telefonie
• Multikontursitz-Paket Aktiv	• Panorama-Schiebedach
• Park-Paket Remote	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Servoschließung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel	• Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
• Sitze vorn: Klimatisierung	• Sitzklimatisierung im Fond
• Surround-System Burmester	• USB-Anschluss im Fond
• Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent
• PRE-SAFE-System Plus	• Fahrassistent-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent

• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
• Sitzheizung Plus vorn	• Keyless-Go-Paket
• Fernschließung Heckdeckel	• Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Kamerasystem 360 Grad	• Fernschließung Heckdeckel
• Sitzheizung Plus hinten	• Memory für Fondsitze
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung Plus hinten


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)