



Renault Master L2H2 HKa 3,5t

EZ 05/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 54.732km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L2H2 HKa 3,5t [DE - HKa4 3,5t dCi 135 FAP EU6d-T, L2H2, (Facelift 2) 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1MA000467562531	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 54.732km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.689km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Neuer Turbolader und Partikelfilter bei 50.000 Km; Werbebeschriftung am Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.05.2021	3333	BC201384	2	2	1	100/3500	150
N1	BB			5548		2070	
VF1MA000467562531		6		2482			
RENAULT						2049	
MA				100			
FM				251	3500	3500	
60MB6TC113D3T0				1850	2100		
				1850	2100		
MASTER				82	2625	70	
RENAULT (F)				2500	750	3	
Fz.z.Gd.bef. b. 3,5 t				225/65 R16 C 112/110T B C			
Van				225/65 R16 C 112/110T B C			
715/2007*2018/1832CI							
EURO6;WLP;CI;PI/CI/N1 11L, N2				e2*2007/46*0016*42			
Diesel				14.12.2020	K	GA407433	
0002	36CI	2299					
WW.AHK LT. RGTG*Datum zur Emissionsklasse: 28.05.2021*							




KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: *33013*

Datum: <i>13.01.13</i>	Kilometerstand: <i>87467</i>	Rechnungsnummer:	Kommunikationsnummer:
Art der Arbeit: Wartung: ☒	Handstempel: TRIAG KEHLE & CO. KG 77071 KIPPENHEIM +49 (0)7525 - 846890		<i>-Reinigungsarbeiten</i>
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Wartung: ☒	Handstempel: Autaservice Müller Kleber & Partner Kreuzstraße 10, 77071 Kippenheim Tel. 07525 122454, Fax 07525 122455	Rechnungsnummer:	Kommunikationsnummer:
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	<i>1. N. T. V. K.</i>		<i>DF GFK PF T/M LF KS-F.</i>
Datum: <i>14.02.13</i>	Kilometerstand: <i>90.689</i>	Rechnungsnummer:	Kommunikationsnummer:
Art der Arbeit: Wartung: ☒	Handstempel: TRIAG KEHLE & CO. KG 77071 KIPPENHEIM +49 (0)7525 - 846890		<i>-Ölwechsel / Filter -Nachschleissarbeiten -Scheinwerfer</i>
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Wartung: ☒			

6/3



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)