



Opel Zafira Edition "111 Jahre"

EZ 04/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 299.761km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Edition "111 Jahre" [DE - Van5 2.2 Direct EU4, Edition 111 Jahre, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM75AG060719	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 299.761km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2017 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 197g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

PDC ohne Funktion

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Edition
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW 16V KAT (Z 22 YH / LCH)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sondermodell Edition 111 Jahre
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Audio-Navigationssystem DVD 90 Navi
- Dachreling silber
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Jubiläums-Paket Style 16"
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Farbdisplay (CID)
- Jubiläums-Paket Komfort
- Klimaanlage, automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Sitzlehne vorn rechts klappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












14.04.2010	0035	AEP000747	2	91	110/5600	200
M1	AE		4467-1503		-1801	
WOLAHM75AG060719			-1635		-1570	
OPEL				00075		
A-H/Monocab			197	2150	2150	
BC11			1050	1115		
1A02A6PCCR7			1050	1115		
			085	4200	074	
Zafira			1500	750		
OPEL			205/55 R16 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91H			
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/768						
EURO 4			01*2001/116*0325*11			
Benzin			03.03.10	DK	DM689509	
0001	0462	2198				
F.1/F.2:bei AnhangbetrieB.2225*7.2/8.2:bei AnhangbetrieB						
riab 12050.1:1650 nur in Verb. m. Niveau regul. bis 10						
8 Steig.*ww.AHK lt.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)