



Ford Fiesta Titanium

EZ 07/2015 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 119.917km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDFS19544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.917km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.811km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Zahnriemen wurde 2024 erneuert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Antischlupfregelung (ASR) + ABS	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachhimmel Stoff
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
• Fußmatten Velours	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (Typ: GFT)
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Handbremshebelgriff Leder	• Heckklappengriff verchromt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • Projektor-Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Einstiegsleisten (Edelstahl) |
| • Fahrassistenten-System: Active City Stop | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik |
| • Kopfstütze hinten mitte | • Laderaumboden verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Raucher-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)