



BMW xDrive 20 d Advantage

EZ 12/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 182.157km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive20d EU6d-T, Advantage, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAUZ35090N014612	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.157km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.989km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	275 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	110	Heckklappe	160
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bremsflüssigkeitsservice fällig seit 07/2026.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Armauflage vorn	• Audiosystem: Radio (BMW)
• Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden	• Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• BMW Live Cockpit
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.

• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Licht- und Regensensor
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Radstand 2864 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Serien-Fahrwerk
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht LED	• Uni-Lackierung
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Antriebsart: xDrive (Allrad)	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Multifunktion für Lenkrad	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Business-Paket Professional
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachreling Hochglanz Shadow-Line
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Performance Control	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff	• Nebelscheinwerfer LED
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Sportsitze vorn
• Variable Sportlenkung	• Verglasung Akustikglas
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel heizbar
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• BMW Live Cockpit ConnectedDrive
• Ausstattungs-Paket: Connected Professional	• BMW Live Cockpit Professional
• Alarmanlage	• Sitzheizung vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)




Fahrtortür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtortür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt): Dichtung löst sich



Türe hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt): Dichtung löst sich



Türe hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt): Dichtung löst sich




Türe hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt): Dichtung löst sich



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Anderer Schaden): Vogelkot



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Anderer Schaden): Vogelkot



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Anderer Schaden): Vogelkot



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)