



Fiat Doblò Dynamic

EZ 05/2011 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 11.068km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Doblò Dynamic [DE - Van5 1.6 Multijet 16V DPF EU5, Dynamic, 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN ZFA26300009102769	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 11.068km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 40 Ah
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Radstand 2755 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang - Dualogic, automatisiertes Schaltgetriebe (MTA)
- Heckklappe verglast
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW JTDM KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schiebetür links mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- | | |
|---|---|
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Außentemperaturanzeige | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Start/Stop-Anlage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Armlehne für Fahrersitz |
| • Original Fahrzeug Farbe: PERLA VASARI | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Blue & Sound-Paket | • Dachreling |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) | • 6 Lautsprecher |
| • Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3) | • Vorrüstung für mobiles Navigationssystem |
| • Lenkrad (Leder) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)