



Citroen C5 Exclusive

EZ 05/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 165.502km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C5 Exclusive [DE - LimS4 2.2 HDi 200 FAP EU5, Exclusive, 2010 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN VF7RD4HLADL508373	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.502km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.232km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Der Fanghaken für die Abnehmer Anhängerkupplung ist nicht im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion (Bi-Tuner)
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Multi-Funktions-Display Farbe
- Reifen-Reparaturkit
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Metall
- Motor 2,2 Ltr. - 150 kW HDi FAP KAT (4HL / DW12C)
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • Rücksitz mit Armlehne | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben Verbundglas |
| • Seitenschutzleisten verchromt | • Servolenkung elektro-hydraulisch |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleiste Stoßfänger verchromt |
| • Zuheizer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelpfopf abnehmbar) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: e-My Way |
| • Reserverad als Notrad | • Schiebedach elektrisch |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)