CarOnSale

Opel Astra G Caravan Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2001	127.293km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra G Caravan Selection	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0TGF3518128287	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.542km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2001	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Laderaumabdeckung
- Reifen 195/60 R15 ..H
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bremsanlage: Bosch
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Lenkgetriebe (Fabrikat: TRW, Generation 2)
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: Petrolblau M2

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Generator 100 A
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie 55 Ah
- Getriebe 5-Gang - Sport
- Motor 1,6 Ltr. - 62 kW KAT (Z 16 SE / L55)
- Audiosystem CDR 500 (Radio/CD-Player)
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPAM OPEL AG
W0L0TGF3518108287
1730 kg
2730 kg
1-0865 kg
2-0885 kg

CarOnSale

CarOnSale





10. Serviceprüfung
Inspektion
11. Serviceprüfung
Service-Check
12. Serviceprüfung
Inspektion
EUROMASTER GmbH
EUROMASTER GmbH




ADAM OPEL AG
e1*98/14*0087
W0L0TGF351812887
1730 kg
2730 kg
1-0865 kg
2-0885 kg
Y20M

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)