



Jeep Renegade Limited 4WD

EZ 08/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 101.817km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Renegade Limited 4WD [DE - SUV5 1.4 MultiAir EU6, Limited 4WD, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4BU0000JPH18571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.817km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.028km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel silber
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten Einfassung silber / schwarz
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Plus-Paket
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Motor 1,4 Ltr. - 125 kW M-Air KAT |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radstand 2570 mm | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V-Anschluß |
| • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum | • Stoßfänger hinten mit Einsatz silber |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Klimaanlage 2-Zonen |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Go | • Steckdose 230V |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar | • Stau-/Ablagefach im Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad heizbar | • Original Fahrzeug Farbe: GRANITE CRYSTAL |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4") | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations- und Sound-Paket (Standard-Umfang 2) | • Sicht-Paket |
| • Mobile Online Dienste Live Service | • Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle) |
| • USB-Anschluss | • Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher |
| • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 6,5") | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)