



Audi A4 Avant

EZ 10/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 162.665km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Ambition, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K1FA184727	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.665km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.101km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	140 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	220 	Heckklappe	190 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sportsitze vorn

- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: TORNADOGRAU
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audi Drive Select |
| • Ausstattungs-Paket: Sport Edition | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Glanz-Paket inkl. Kühlergrill hochglänzend schwarz, mit horizontal Chromzierleisten | • Infotainment-Paket |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Mittelarmlehne vorn |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Glanz-Paket | • Exterieur-Paket S line |
| • Metallic-Lackierung | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Audi music interface | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Sprachsteuerungs-System | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)