



Opel Astra Innovation Start/Stop

EZ 11/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 292.342km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation Start/Stop [DE - Kb5 1.6 BiTurbo CDTI EU6, Innovation Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBE8EE9J8016011	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 292.342km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 275.866km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Bordcomputer | • Bremsassistent |
| • Dach, Design-Ausführung (Chrom) | • Dachreling silber |
| • Drehzahlmesser | • Ecoflex |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) | • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontkamera |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Licht-Paket | • Motor 1,6 Ltr. - 118 kW Biturbo CDTI DPF |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Nebelscheinwerfer |

- | | |
|---|--|
| • OnStar SOS Service | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Check-Control-System |
| • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Lenkrad (Leder) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
- Original Fahrzeug Farbe:
SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ergonomiesitz vorn links | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Halterung Smartphone für PowerFlex Bar Adapter | • Hinterachse Ausführung: Wattstrebe |
| • Innovations-Paket | • PowerFlex Bar Adapter |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Sonderlackierung Schnee-Weiß |
| • Winter-Paket | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Abbiegelicht | • Heckleuchten LED |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) |
| • Dachantenne im Haifischflossen-Design | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A black Astra car manual with a red Astra car on the cover, a black Astra car key, and a red Astra car key fob.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)