



Ford Custom 330 L2

EZ 07/2014 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 281.575km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 330 L2 [DE - Kb4 2.2 TDCi EU5, 330 L2, 2012 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF01XXTTG1ET01097	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.575km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2015 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 248.944km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Radstand 3300 mm
- Rußpartikelfilter
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Basis
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,2 Ltr. - 114 kW TDCi KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5

- | | |
|---|--|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Schmutzfänger vorn |
| • Schmutzfänger vorn und hinten | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz-Paket 4: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung elektrisch |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht im Scheinwerfer | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Doppelklimaanlage |
| • Doppelschließanlage | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera mit Farbdisplay |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | • Trittstufe unter Schiebetür links |
| • Trittstufe unter Schiebetür rechts | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Fondraumheizung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Lenkrad (Leder) |
| • Verglasung stark getönt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

☒ 19.12.18
☒ 12.3964
☒ 10/23
☒ 248944
☒ S. P. 18

Händlerstempel:
 SUZUKI
 0256 Finkenstraße - Hagen
 Tel: 0251 142 9046

Händlerstempel:
 RAÜSCHER
 Jahn-G. Götterberg-Str. 1 - 42749 Quiry
 Tel: 02142 / 3000, Fax: 02142 / 318-10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)