



Toyota Yaris Cross Hybrid FWD Teamplayer

EZ 10/2025 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 8.308km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Cross Hybrid FWD Teamplayer [DE - SUV5 1.5 VVT-iE Hybrid EU6e, Teamplayer FWD, 2025 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTDKGAGB50A116578	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 8.308km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.490 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2025	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 101g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	150	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckspoiler
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fahrassistent proaktiv (PDA)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notlenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Heckleuchten LED
- Hybrid 96 kW (Motor 1,5 Ltr. - 68 kW)

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Kindersitz-System
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Multimedia Display (10,5 Zoll)
• Nebelscheinwerfer LED	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Radstand 2560 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
• Service-System: MyT-Connected Services	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Uni-Lackierung
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• 6 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth
• Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Schnittstelle
• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)	• Cloud-Navigationssystem
• Multimedia Display (9,0 Zoll)	• Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar
• Rücksitz klappbar	• Start-Stop-Knopf
• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK	



Sonderausstattung

• Safety-Paket	• Winter-Paket
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA)	• Park-Assistent Intelligent Park Assist
• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent mit automatischer Bremsfunktion	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)