



Mercedes-Benz C 220 CDI

EZ 01/2008 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 234.107km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 CDI [DE - Lim4 C 220 CDI EU4, Elegance, 2007 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040081F121172	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 234.107km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	380 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	340 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	380 
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Licht-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach

- Innenausstattung: Holz Eukalyptus
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.01.2008	1313	ABF00004X	2	1	125/3800	228
M1	AA		4581 - 4721	1770 - 1795		
WDD2040081F1211172	2		1429 - 1447	1605		
Mercedes-Benz						
204			173	2090	2090	
H00MK0			1010	1110		
SZAA500			1010	1110		
C 220 CDi			80	2850	71	
Daimler (D)			1800	750	15	0
Fz z Pers bef b. 8 Spl			205/55 R16 91V			
Limousine			205/55 R16 91V			
70/220*2005/56B			GRAU		7	
EURO 4			e1*2001/116*0431*05			
Diesel			14.11.2007	K	DL487444	
0002	0462	2148				
7/2/8 2.1150 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.EGT.*STUFE PM 5 AB TAG ER						
STZUL*						

DL487444

23.01.2008

1313

ABF00004X

2

1

125/3800

228

M1

AA

WDD2040081F1211172

2

Mercedes-Benz

204

H00MK0

SZAA500

C 220 CDi

Daimler (D)

Fz z Pers bef b. 8 Spl

Limousine

70/220*2005/56B

EURO 4

Diesel

0002

0462

2148

7/2/8 2.1150 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.EGT.*STUFE PM 5 AB TAG ER

STZUL*

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Der Unternehmer

Ständige Repräsentation

Spitzen

Technische Repräsentation

1313

ABF

0004

X

0108220

2108

DL487444

223

2008.1

16.11.2007

Leiter Fertigung/Exp. Dokumentation

Leiter Fertigung/Exp. Dokumentation

1. Die nachfolgenden Angaben sind zu bestätigen, wenn sie zutreffend sind, und zu bejahen, wenn sie nicht zutreffend sind.

1. Anzahl der Achsen

2. Anzahl der Räder

3. Antriebsart

4. Platzanzahl

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)