



Mercedes-Benz C 220 d

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 96.337km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 d		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052041F433403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.337km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.458km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordmappe fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- | | |
|---|---|
| • Modellbezeichnung geändert (mit Code) | • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tempomat | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Avantgarde Interieur | • Fahrassistenz-Paket: Spur |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Feuerlöscher | • Fondsicherheits-Paket |
| • Harnstofftank (AdBlue), vergrößert | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Paket | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Fahrwerk |
| • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.11.2018	1313	EHA00166 8	2	1	125/4200	229
M1	AC		4771		1839	
WDD2052041F433403	2		1467		1615	
MERCEDES-BENZ				75		
204 K			114	2190	2190	
R20RP0			1045	1175		
NZA20521			1045	1175		
			75	3150	70	
C 220 D			1800	750	5	
DAIMLER (D)						
Fz z Pers.bef.b. B Spl.						
Kontrollmoutine						
Z15/2007*136/2014W						
EURO6;W;P;C;M;N;I						
Diesel						
0002	35W0	2143				
P.4: 3000-4200*F.1/F.2:+160 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+90 B.ANH.BE						
TR.*STUFE PM 5 AB TAG.ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTI						
ERT.AHK U.ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO						
100-KM/H.GEM.S.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO.AUSGESTATTET*DATU						
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.11.2016?						

[illegible]

963 Aachen (Karte) • Telefon 01 71 14304-0

FAZT
ERSTEN TIEFTEIL
KAPFELWAND 8 B
8424 AMMERDORFEN



SAC. Versandteil GmbH
 Südstraße 10
 54529 Aachen
 (Südstrasse 10)

Buchung Nr.: 8444470 vom 21.04.23 Kundenkonto: 844212 Anfallig Ab: 21.04.23 Rechnungsart: 20-Rechnung Rechnung: 8444470/23/0000 Seite: 2 von 2	Rechnungsdatum: 21.04.23 Rechnungsart: 20-Rechnung Rechnungsnummer: 844470/23/0000 Rechnungsdatum: 21.04.23
---	--

Fahrtzeug	Kundenkonto	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
FAZT 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424	844212	844212	844212	844212

Anst. Kennzeichen	Fahrtzeug Nr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kundenadresse
8424 8424				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)