



Audi Q5

EZ 08/2022 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 269.705km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 35 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZFY1N2135298	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 269.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Multifunktionskamera | • Nichtraucher-Paket |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2819 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Standard-Fahrwerk |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Ausführung: advanced |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Business-Paket |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Gepäcknetz an Vordersitzlehne | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Getränkehalter hinten | • Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Multifunktionskamera | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Impressum | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














24.08.2022	0588	EQC00165 X	2	Y	24	120/3250	213
M1	AC		4682		1817		
WAU2ZZFY1N2135298	2		1640		1815	1815	
AUDI					100		
EV			148		2420		2420
XDINAF1			1215		1285		
FD7FD7CK067RTS1B184B1AEM1PED10			1215		1285		
			73		3150		68
05			2000		750	5	-
AUDI			235/60 R18 101W				
Fr. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			235/50 R18 103W				
Kombilincusine							
715/2007*2016/1632AP			Schwarz		9		
EURO6;WLP;AP;P1/C1; M, N1 I			e1*2007/46*1550*35				
Hybr. Diesel/E			07.02.2022		K	G724786	
0010	36AP	1958					
7.2/8.21+90							
NATION:4420KG*MM.AHK LT.ETG*							



Checkliste

1	Wasser im Anstellbehälter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Wasser im Anstellbehälter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Wasser im Anstellbehälter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Wasser im Anstellbehälter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Wasser im Anstellbehälter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Wasser im Anstellbehälter</																																																																																																			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)