



BMW 116 i Sport Line

EZ 07/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 63.791km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i Sport Line [DE - LimS5 116 i EU6d-T, Sport Line, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WBA2R110305K89880	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.791km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 2km	Letzter Service am 07/2018
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Andere Reifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	170 	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner |
| • Sport Line | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Business | • Business-Paket |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Eingedrückt



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)