



Ford Edge Sport 4x4

EZ 06/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 213.992km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Edge Sport 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDCi Bi-Turbo EU6, Sport Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN 2FMTK4A34GBB07189	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.992km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 6km	Letzter Service am 06/2016
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt; ein Rad
drucklos;



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	985 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	175 	Heckklappe	165 
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Lenkung (Adaptive Steering)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Aktive Geräuschkompensation
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fußmatten Premium
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 154 kW TDCi Bi-Turbo KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radstand 2850 mm	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad als Notrad
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 230V
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Knieairbag Fahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• KeyFree-System
• Getränkehalter vorn	• Radioempfang digital (DAB)
• 12 Lautsprecher	• Subwoofer
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Frontscheibe heizbar
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE PLATINUM



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Business-Paket | • Design-Paket |

• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Frontkamera mit Split View
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sonderlackierung Arktis-Weiß
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Adaptives Kurvenlicht (AFL)	• Tagfahrlicht LED
• Radioempfang digital (DAB)	• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
• 12 Lautsprecher	• Subwoofer
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
• Sitzheizung hinten	• Sitze vorn klimatisiert
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)
• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)	• Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















09.06.2016	M 1028	MAAF000041	02	M 02	0165/01750	M 211
N1	M XC		06808-04911			1928
2FHTKKA36GB07199		119	1688-1707			001949
FORD			00030			
EDF			0152		002555	002555
T9CE4XX			01370		01235	
5HDAABSR			01370		01235	
			072		02813	068
EDGE			02000		0750	045
FORD (USA)			235/60 R18 103 V			
FA. 2. PERS. BEP. B. B. SPL.			235/60 R18 103 V			
KONNULIMUSINE						
15/2007*2015/45W			W51A			M 0
EURO6/W/P1/C1: M, N1			01/2007/46*1524*00			
DIESEL			12.11.2015		M N	GH179475
0002	M 36X0	01997				
0.1.2200 BIS 31.12.2015: TECHN. VULGES. MASS D. ZUSAMMENGESETZT						
ATION: 4755 BIS 31.12.2015: DATUM DER EMISSIONSKLASSE: 09						
10612016: DATUM DER EMISSIONSKLASSE: 09.06.2016						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Undicht, Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Undicht, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)