



Audi A4 Avant

EZ 01/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 240.116km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 02***
 Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF4XGA008880	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 240.116km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Raucher-Paket | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Sport-Design (S-line) | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Audi Drive Select |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Reserverad als Notrad |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas |
| • Wagenheber | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sportsitze vorn |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Akustikglas Türscheiben vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












18.01.2016	0588	8FU000167	2	01	110	73250	215
M1	AC		4726-4850				1842
WAUZZZF4XGA008880			1393-1457				1550
Audi							
B8			111	80			2095
A2DEUAF1			1060	1140			
FM6DJ002P8W07557MNEH1			1060	1140			
A4 Avant			73	2375			78
AUDI			1700	750		5	
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			205/60 R16 92W				
Kombilimousine			205/60 R16 92W				
715/2007*136/2014W							
EUR06;W;PI/CI; M; N1 I							
Diesel							
0002	36W0	1968					
F.1/F.2:2175 u. 7.2/8.2:1220 b. Anhangetrieb*0.1:1900							
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:38							
75kg*ww.AHK lt. EGTG*							



Service-Nachweise		Service-Nachweise	
Übersicht Service ☐ 1. Nach ☐ 2. Übersichts-Service ☐ 3. Übersichts-Service (Flexibel)	Übersicht Service ☐ 1. Nach ☐ 2. Übersichts-Service ☐ 3. Übersichts-Service (Flexibel)	Übersicht Service ☐ 1. Nach ☐ 2. Übersichts-Service ☐ 3. Übersichts-Service (Flexibel)	Übersicht Service ☐ 1. Nach ☐ 2. Übersichts-Service ☐ 3. Übersichts-Service (Flexibel)
Inspektion ☐ 1. Nach ☐ 2. Inspektion	Inspektion ☐ 1. Nach ☐ 2. Inspektion	Inspektion ☐ 1. Nach ☐ 2. Inspektion	Inspektion ☐ 1. Nach ☐ 2. Inspektion
Zustandserkennung ☐ 1. Nach ☐ 2. Zustandserkennung ☐ 3. Zustandserkennung (Flexibel)	Zustandserkennung ☐ 1. Nach ☐ 2. Zustandserkennung ☐ 3. Zustandserkennung (Flexibel)	Zustandserkennung ☐ 1. Nach ☐ 2. Zustandserkennung ☐ 3. Zustandserkennung (Flexibel)	Zustandserkennung ☐ 1. Nach ☐ 2. Zustandserkennung ☐ 3. Zustandserkennung (Flexibel)
Eintrag ☐ 1. Nach ☐ 2. Eintrag ☐ 3. Eintrag (Flexibel)	Eintrag ☐ 1. Nach ☐ 2. Eintrag ☐ 3. Eintrag (Flexibel)	Eintrag ☐ 1. Nach ☐ 2. Eintrag ☐ 3. Eintrag (Flexibel)	Eintrag ☐ 1. Nach ☐ 2. Eintrag ☐ 3. Eintrag (Flexibel)
Service durchgeföhrt von: DATTUSCH Adresse: ... Telefon: ... E-Mail: ... Web: ...	Service durchgeföhrt von: DATTUSCH Adresse: ... Telefon: ... E-Mail: ... Web: ...	Service durchgeföhrt von: Karosseriebau und Fahrzeuginstandsetzung Adresse: ... Telefon: ... E-Mail: ... Web: ...	Service durchgeföhrt von: Karosseriebau und Fahrzeuginstandsetzung Adresse: ... Telefon: ... E-Mail: ... Web: ...



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)