

Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF VIII LIM. (DA1)(2024->) 1.5 ETSI 110 KW GOAL MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW ETSI) 5-TÜRIG

VIN: WVVZZZCDXTW166382



Beschreibung

	Zulassungsdatum 01/10/2025	Laufleistung 31244 km
Farbe Mondsteingrau	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 127	Hubraum 1498
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
003	Stoßfängerhalter / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen

			
004	Rückleuchteneinfassung / Hinten Rechts	Beklebt	Ersetzen
			
005	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Delle	Smart Repair
			
006	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Ersetzen
			
007	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerhalter / Hinten Rechts / Gebrochen



Rückleuchteneinfassung / Hinten Rechts / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle