



Hyundai Atos 1.1

EZ 05/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 63.382km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Atos 1.1 [DE - LimS5 1.1 EU4, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAB51HP7M999075	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.382km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 63 PS (46 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.092km	Letzter Service am 12/2009
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Scheibenwaschanlage
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 46 kW 12V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ELECTRIC BLUE
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Zentralverriegelung




Sonderausstattung


-




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Dach (Delle, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)




Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)