



Smart forfour Basis 70 kW

EZ 07/2005 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 72.019km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung forfour Basis 70 kW [DE - LimS5 1.3, passion, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4540311B105540	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.019km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	510 
Motorhaube	-	Heckklappe	125
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Seitenairbag
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Kühlermaske Silber
- Nebelscheinwerfer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang - sequentiell, mit automatischem Schaltprogramm (Softtouch)
- Heckleuchten Tricolor
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Außenspiegel silber
- Klimaanlage
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION PURE SILVER




Sonderausstattung

- Audiosystem smart radio five (Radio/CD-Player)
- Komfort-Paket
- Bodypanel Starlight Silver Metallic (Farbcode EAS)
- Rücksitzbank (3er-Sitzbank)

- Sitzheizung
- Sound-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Fensterheber elektrisch hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)