



## Volkswagen ID.Buzz 150 kW Pro

EZ 07/2023 | Van | Elektrisch | Automatikgetriebe | 90.376km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 26\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                 |                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>ID.Buzz 150 kW Pro [DE - Bs5, Pro (HV-Batterie 77 kWh), 2022 - 2024] |                                                                |                                     |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WV2ZZZEBXPH017090                                                                        | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>90.376km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                | Leistung<br>95 PS (70 KW)                                      | Kraftstoff<br>Elektrisch            |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                     |
| Hubraum<br>0 ccm                                     | Bordmappe<br>liegt vor                                                                          | Letzter Service<br>87.038km                                    | Letzter Service am<br>04/2026       |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                                                                      | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe   |
| EZ<br>07/2023                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                                    | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |



### Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ladezeit - Schnell *<br>0,4 h                                                                                                           | Ladezeit - Normal *<br>7,5 h |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                              |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 170  |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 130                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 120                                                                                       |
| Motorhaube              | -                        | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | 130                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel konvex, links und rechts
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- DC / DC Wandler 3 kW
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Funkschlüssel (2)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED (Gepäckraum)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaautomatik Climatronic (2-Zonen, Standklimatisierung)
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel schwarz lackiert und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (Front Assist) inkl. Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Bedienelemente, Lenkrad und Einfassung Instrumente schwarz
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kopf-Airbag-System hinten

- |                                                                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 A, Mode 3)                                                 | • Leuchtweitenregelung                                            |
| • Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) | • Multifunktionskamera / Frontkamera                              |
| • Nichtraucher-Paket                                                                         | • Notrufsystem                                                    |
| • Radioempfang digital (DAB+)                                                                | • Radstand 2989 mm                                                |
| • Radstand kurz                                                                              | • Reifenkontroll-Anzeige                                          |
| • Scheinwerfer LED                                                                           | • Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)                           |
| • Schriftzug / Plakette D-Säule                                                              | • Seitenairbag, Kopfairbag und Center-Airbag vorn                 |
| • Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)                                    | • Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig       |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar           | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                   |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz                                                   | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen innen                         | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, geteilt/klappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                     | • Stoßfänger in Wagenfarbe                                        |
| • Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion                                         | • Verbandkasten und Warndreieck                                   |
| • Verglasung hinten abgedunkelt                                                              | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                 |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                               | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t                                       |
| • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK                                                        |                                                                   |



## Sonderausstattung

- |                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)                                         | • Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close Plus                                               |
| • Ausstattungs-Paket: Infotainment Plus                                                    | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus                                                   |
| • Fahrassistenz-Paket Plus inkl. Umgebungsansicht und Rückfahrkamera                       | • Fußmatten Fahrerhaus: Textil                                                             |
| • Lackierung: Perleffekt-Lackierung                                                        | • Steckdose 230V im Fahrerhaus                                                             |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung                                  | • Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)             |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt                                     | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt                                    |
| • Türgriffschalen außen beleuchtet                                                         | • Umfeldleuchte in Heckklappe                                                              |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn             | • Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll)                           |
| • Lautsprecher (9)                                                                         | • Sprachsteuerungs-System                                                                  |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion                           | • Navigationsfunktion Discover Pro                                                         |
| • Regensensor                                                                              | • Scheibenwaschdüsen beheizt                                                               |
| • Frontscheibe heizbar                                                                     | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, USB-Ladeanschluß (Typ C) 1 x vorn, hinten |
| • Mittelkonsole vorn variabel (ID.Buzz Box)                                                | • Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz                                                        |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar                                   | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                        |
| • Multiflex-Board                                                                          | • Lenkrad heizbar (Kunstleder) mit Multifunktion                                           |
| • Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist                     | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)             |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Memoryfunktion für Park Assist Plus                                |

- |                                                                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung                                         | • Türgriffschalen außen beleuchtet                     |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn                    | • Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht (Area View) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer) | • Lenkrad heizbar (Kunstleder) mit Multifunktion       |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)