



Volvo V60 Summum

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 237.670km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 Summum [DE - Kb5 D4 EU6, Summum, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN YV1FZA8CDH1031908	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.670km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 221.966km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Audio-Paket High Performance Sound
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar

• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Milled	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder, 1-farbig) 3-Speichen mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
• Notöffnung/-entriegelung Heckklappe/-Deckel	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Wegfahrsperre
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• 8 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• AUX-IN-Anschluss
• Farbbildschirm, 5 Zoll	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: Twilight Bronze-Metallic / Metallic	



Sonderausstattung

• Business-Paket PRO	• Familien-Paket
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Xenium-Paket	• Volvo ON CALL
• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound	• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• 8 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• AUX-IN-Anschluss	• Farbbildschirm, 7 Zoll
• Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar

- | | |
|---|--|
| • Türsicherungssystem hinten elektrisch | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Sportsitze vorn | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Einparkhilfe hinten |
| • Rückfahrkamera | |




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1) km-Stand : 205363
 2) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
 Kombilimousine AC
 7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : Februar 2027
 HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : VOLVO (S) 9101
 Fz-Typ : F BCD00032
 Erstzulassung : 19.12.2016
 zGM / zAL [kg] : 2200
 Letzte HU : 02.2023
 Auftrags-Nr./Intern : 07.02.2025, 10:43 Uhr
 Ende der HU

mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
 EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Max Zahrtre

TUV NORD
 Nächste HU:
 FEB 2027
 TÜV NORD MOBILITÄT

VOLVO

1. Abgasuntersuchung
 2. Abgasuntersuchung
 3. Abgasuntersuchung
 4. Abgasuntersuchung
 5. Abgasuntersuchung
 6. Abgasuntersuchung
 7. Abgasuntersuchung
 8. Abgasuntersuchung
 9. Abgasuntersuchung
 10. Abgasuntersuchung
 11. Abgasuntersuchung
 12. Abgasuntersuchung
 13. Abgasuntersuchung
 14. Abgasuntersuchung
 15. Abgasuntersuchung
 16. Abgasuntersuchung
 17. Abgasuntersuchung
 18. Abgasuntersuchung
 19. Abgasuntersuchung
 20. Abgasuntersuchung
 21. Abgasuntersuchung
 22. Abgasuntersuchung
 23. Abgasuntersuchung
 24. Abgasuntersuchung
 25. Abgasuntersuchung
 26. Abgasuntersuchung
 27. Abgasuntersuchung
 28. Abgasuntersuchung
 29. Abgasuntersuchung
 30. Abgasuntersuchung
 31. Abgasuntersuchung
 32. Abgasuntersuchung
 33. Abgasuntersuchung
 34. Abgasuntersuchung
 35. Abgasuntersuchung
 36. Abgasuntersuchung
 37. Abgasuntersuchung
 38. Abgasuntersuchung
 39. Abgasuntersuchung
 40. Abgasuntersuchung
 41. Abgasuntersuchung
 42. Abgasuntersuchung
 43. Abgasuntersuchung
 44. Abgasuntersuchung
 45. Abgasuntersuchung
 46. Abgasuntersuchung
 47. Abgasuntersuchung
 48. Abgasuntersuchung
 49. Abgasuntersuchung
 50. Abgasuntersuchung
 51. Abgasuntersuchung
 52. Abgasuntersuchung
 53. Abgasuntersuchung
 54. Abgasuntersuchung
 55. Abgasuntersuchung
 56. Abgasuntersuchung
 57. Abgasuntersuchung
 58. Abgasuntersuchung
 59. Abgasuntersuchung
 60. Abgasuntersuchung
 61. Abgasuntersuchung
 62. Abgasuntersuchung
 63. Abgasuntersuchung
 64. Abgasuntersuchung
 65. Abgasuntersuchung
 66. Abgasuntersuchung
 67. Abgasuntersuchung
 68. Abgasuntersuchung
 69. Abgasuntersuchung
 70. Abgasuntersuchung
 71. Abgasuntersuchung
 72. Abgasuntersuchung
 73. Abgasuntersuchung
 74. Abgasuntersuchung
 75. Abgasuntersuchung
 76. Abgasuntersuchung
 77. Abgasuntersuchung
 78. Abgasuntersuchung
 79. Abgasuntersuchung
 80. Abgasuntersuchung
 81. Abgasuntersuchung
 82. Abgasuntersuchung
 83. Abgasuntersuchung
 84. Abgasuntersuchung
 85. Abgasuntersuchung
 86. Abgasuntersuchung
 87. Abgasuntersuchung
 88. Abgasuntersuchung
 89. Abgasuntersuchung
 90. Abgasuntersuchung
 91. Abgasuntersuchung
 92. Abgasuntersuchung
 93. Abgasuntersuchung
 94. Abgasuntersuchung
 95. Abgasuntersuchung
 96. Abgasuntersuchung
 97. Abgasuntersuchung
 98. Abgasuntersuchung
 99. Abgasuntersuchung
 100. Abgasuntersuchung

VOLVO

CO₂-Emissionen (g/km) und Kraftstoffverbrauch (l/100km)

Modell	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Interim	137	5,3
Auslieferung	138	5,3
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	139	5,3
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	140	5,3

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektroantrieben
 2. Alle Antriebsarten außer reinen Elektroantrieben

CO₂-Emissionen (g/km) und Kraftstoffverbrauch (l/100km)

Modell	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Interim	137	5,3
Auslieferung	138	5,3
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	139	5,3
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	140	5,3

2. Reine Elektroantriebe und reine Hybridantriebe (Hybridantriebe mit Brennstoffzelle)

Elektrische Reichweite (km)

3. Fahrzeug mit Ottomotor (mit oder ohne Brennstoffzelle)
 3.1. Abgasuntersuchung (mit oder ohne Brennstoffzelle)
 3.2. Gasverbrauch (mit oder ohne Brennstoffzelle)

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEID

Vollständige Fahrzeugdaten

Der Unterschriften:
 Paul Wolke
 Senior Vice President
 Quality & Customer Satisfaction
 Volvo Service, das die beste technische Führung

0.1. Fahrzeugtyp (Einzelnummer des Herstellers)
 0.2. Typ
 0.3. Variante
 0.4. Baujahr
 0.5. Fahrzeugtyp (Einzelnummer des Herstellers)

0.6. Abgasuntersuchung und Abgasuntersuchung des Fahrzeugtyps (Einzelnummer des Herstellers)

Auftraggeber der Fahrzeugherstellung:

SERVICE-UND-PFLEGE

Service Nr. 1

Ausgeführt am: 25.12.2018
 Datum: 12.06.2018
 Auftrag Nr.: 21474

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

Service Nr. 2

Ausgeführt am: 47.235
 Datum: 20.09.2019
 Auftrag Nr.: 2009.2019

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

SERVICE-UND-PFLEGE

Service Nr. 3

Ausgeführt am: 66.645
 Datum: 15.09.2020
 Auftrag Nr.: 1509.2020

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

Service Nr. 4

Ausgeführt am: 97864
 Datum: 24.08.2021
 Auftrag Nr.: 2408.2021

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

Service Nr. 5

Ausgeführt am: 128.265
 Datum: 24.8.2022
 Auftrag Nr.: 2408.2022

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

SERVICE-UND-PFLEGE

Service Nr. 6

Ausgeführt am: 160.012
 Datum: 01.08.2023
 Auftrag Nr.: 0108.2023

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

Service Nr. 7

Ausgeführt am: 191.678
 Datum: 19.03.2024
 Auftrag Nr.: 1903.2024

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

Service Nr. 8

Ausgeführt am: 22.1966
 Datum: 01.08.2026
 Auftrag Nr.: 0108.2026

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein

Service Nr. 9

Ausgeführt am: 22.1966
 Datum: 01.08.2026
 Auftrag Nr.: 0108.2026

Art der Serviceleistung:
 Ölwechsel und Filterwechsel
 B & B Vertragsgesellschaft mbH
 Volkswagen Service
 Volkswagen Service 37
 37048 Hannover
 Tel. 0511 45111-1 / 0511 45111-2
 Fax: 0511 45111-3 / 0511 45111-4

Di-Filterwechsel ☒ Ja ☐ Nein
 Luftfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Pollenfilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zündkerzen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Kraftstofffilter ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Bremsflüssigkeit ersetzt ☒ Ja ☐ Nein
 Zahnriemen ersetzt ☒ Ja ☐ Nein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)