



Skoda Fabia Cool Plus

EZ 12/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 74.747km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Cool Plus [DE - LimS5 1.0 MPI EU6, Cool Plus, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEA6NJ4JZ077782	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.747km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 9.772km	Letzter Service am 10/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 110g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	620 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3-Speichen)
- Leseleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
- Radiovorbereitung

- | | |
|--|---|
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung | • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Enjoy-Paket | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth |
| • Metallic-Lackierung | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Nebelscheinwerfer |
| • Einparkhilfe hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.12.17	8004	AQN000345	2	01	44	/5000	160
M1	AB		3992-4108				1732
TMBEA6NJ4JZ077782		7	1452-1482				1080
SKODA				50			
5J			110	1535			1535
ABCHYAXD1			780	780			
NFM5FM5CF007N617			780	780			
			77	3750			72
FABIA			800	540		5	
SKODA (CZ)			175/70 R14 84T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70 R14 84T				
Schräghecklimousine							
7.15/2007*2016/646W							
EURO6;W:P1/C1; M, N1 1							
Benzin			05.07.17	K			EW781349
0001	36W0	999					
7.2/8.2;+26 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug							
Kombination:2335kg*WW.AHK lt.EGT6*							

Die Zulassungsberechtigung Teil I

Wiederanfertigung des Fahrzeug

Das Fahrzeug wurde am 03.08.2026

Kennzeichen: HI CH169

FIN: TMBEA6NJ4JZ077782

Landkreis Northeim

Die Landratin

Im Auftrag

Reinhold

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Landkreis Northeim

Die Landratin

Im Auftrag


ŠKODA

EG-Überprüfungsbefreiung

22. Dez. 2017

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum:	2019-10-02
Laufleistung:	9772 km
Auftragsnummer:	463516-00
Mob.-Nr.: 1/3.280.747	
Durchgeführte Zusatzarbeiten:	✓ SSKS- u. Polierfitter
Durchgeführt von:	Autoshaus Hübener GmbH Abtendorfer Tor 21+25 37574 Einbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion	
Datum:	2019-07-31
Laufleistung:	9 km
Auftragsnummer:	442044-00
Durchgeführt von:	Autoshaus Hübener GmbH Abtendorfer Tor 21+25 37574 Einbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)